（様式２）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：さくら運動公園（運動） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S62	28	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H36					塗装					更新
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S62	28	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H34		塗装						更新		
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S62	28	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37			塗装							
休養施設	休憩所	休憩所	1基	金属製	S62	28	15	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新								塗装
休養施設	休憩所	休憩所	1基	木製	S62	28	7	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新			塗装			塗装		
休養施設	休憩所	休憩所	1基	木製	S62	28	7	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新			塗装			塗装		
休養施設	休憩所	休憩所	1基	金属製	S62	28	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装						
遊戯施設	滑り台	パイプ滑り台	1基	金属製	S56	34	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S56	34	30	H25	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
遊戯施設	複合系遊具（小）	コンビネーション	1基	コンクリート製	S56	34	30	H25	D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H28		更新								
遊戯施設	複合系遊具（小）	つり橋登り	1基	コンクリート製	S56	34	30	H25	D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H28		更新								
遊戯施設	複合系遊具（小）	ネット登り	1基	コンクリート製	S56	34	30	H25	D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H28		更新								
遊戯施設	コンクリート製置物遊具	きのことび	1基	コンクリート製	S56	34	30	H25	D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H30				更新						
遊戯施設	金属製健康器具	ロープつたい	1基	金属製	S56	34	15	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S56	34	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート（全天候）-1	1面	その他	S56	34	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート（全天候）-2	1面	その他	S56	34	30	H25	A	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70										
運動施設	テニスコート	テニスコート（全天候）	1面	その他	S56	34	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：さくら運動公園（運動） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	テニスコート	テニスコート（全天候）	1面	その他	S56	34	30	H25	A ・特に問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	テニスコート	テニスコート（全天候）	1面	その他	S56	34	30	H25	A ・養生中のため評価不能。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	H18	9	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります 固定ﾋﾞｽ欠損4ヶ所があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります 固定ﾋﾞｽ欠損4ヶ所があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります。(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります 固定ﾋﾞｽ欠損2ヶ所があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯テニス	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります 固定ﾋﾞｽ欠損2ヶ所があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯野球	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯野球	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります 固定ﾋﾞｽ欠損1ヶ所があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯野球	1基	金属製	S56	34	15	H25	B ・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります 固定ﾋﾞｽ欠損1ヶ所があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	ナイター灯野球	1基	金属製	S58	32	15	H25	C ・支柱部：部分的に軽微な腐食が発生しています ・照明部：特になし(消耗材)異常なし ・登行部：はしご縦パイプキレツがあります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33						更新			
運動施設	ナイター照明	鉄塔	1基	金属製	S58	32	15	H25	B ・支柱部：部分的に軽微な腐食が発生しています ・照明部：特になし(消耗材)異常なし ・配管部：ジョイント部サビが付着しています	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	鉄塔	1基	金属製	S58	32	15	H25	B ・支柱部：部分的に軽微な腐食が発生しています ・照明部：特になし(消耗材)異常なし ・登行部：継手部に塗膜剥離があり腐食しています	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	ナイター照明	鉄塔	1基	金属製	S58	32	15	H25	B ・支柱部：部分的に軽微な腐食が発生しています ・照明部：特になし(消耗材)異常なし ・登行部：はしご縦パイプ一部に孔食があります	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									

概算費用合計（千円）： 58,544

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：さくら運動公園（運動公園） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況	緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	管理事務所	管理棟	443㎡	屋根	S56	34	50	H25	D 雨漏りあり（ヒアリングにて）	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				外装				H25	C ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				内装				H25	C 雨漏りによる劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				躯体				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58										
				屋外				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								

概算費用合計（千円）： 16,586

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：さくら運動公園（運動公園） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	野球場	野球場	443㎡	屋根	S58	32	45	－	－	－	－	－	－										
				外装				H25	C シーリング材に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H60				大規模修繕						
				内装				－	－	－	－	－	－										
				躯体				H25	C 躯体全体にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H60										
				基礎				H25	C ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H60										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				－	－	－	－	－	－										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H60				大規模修繕						
便益施設	便所	便所	35.6㎡	屋根	S56	34	50	H25	B 排水口にひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				外装				H25	C 塗装の劣化が著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				内装				H25	B タイルの一部に剥がれあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				躯体				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58									定期修繕	
				電気設備				H25	B 錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
便益施設	便所	便所（テニスハウス）	19.9㎡	屋根	S56	34	24	H25	B 表面劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				外装				H25	C シーリング材に界面剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33	定期修繕						更新			
				内装				H25	B タイルの一部に剥がれあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				躯体				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H33							更新			
				基礎				H25	B ひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H33							更新			
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				電気設備				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：茎崎運動公園（運動） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	藤棚	1基	金属製	S63	27	15	H25	D	・支柱部：腐食が部分的にあります 飾り木材重度の腐朽多数あります(消耗材)飾り木材腐朽 ・梁部：腐食あり全体に塗装色あせがあります(消耗材)異常なし ・ルーバー：ルーバーに部分腐朽があります(消耗材)ルーバー腐朽 ・ベンチ部：全体的に色あせがあります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新								塗装
休養施設	休憩所	休養施設	1基	金属製	S63	27	15	H25	C	・支柱部：特に問題はないが、汚れがあります ・梁部：特に問題はないが、汚れがあります ・屋根部：木部に部分的な腐朽があります(消耗材)異常なし ・ベンチ部：脚部腐食、全体的に色あせがあります(消耗材)腐朽によるぐらつき	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装						
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	H03	24	7	H25	C	・支柱部：地際付近埋設部内部の腐朽あり ・梁部：部分的に腐食、全体に塗装色あせがあります(消耗材)異常なし ・屋根部：全体に塗装色あせがあります(消耗材)屋根材の剥れ多数 ・野外卓：テーブル脚部の腐朽、脚部にぐらつきがあります(消耗材)腐朽によるぐらつき	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H32					更新					塗装
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	H03	24	7	H25	B	・支柱部：支柱地際の腐朽がありへこみ、 地際以外の割れがあります ・梁部：全体に腐食、塗膜剥離があります(消耗材)ナット孔食 ・屋根部：全体に屋根の汚れがあります(消耗材)屋根破損棟材の腐食 ・縁台部：ベンチ木材部に焦げがあります(消耗材)木材部に	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H41					塗装			塗装		
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	H03	24	7	H25	B	・支柱部：支柱地際の腐朽、塗装色あせがあります ・梁部：鉄部に腐食があります ・屋根部：特に問題なし(消耗材)異常なし ・野外卓部：板に色あせがあります(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H41					塗装			塗装		
遊戯施設	シーソー	複列シーソー	1基	金属製	S63	27	15	H25	D	・劣化が進行しているため撤去が望ましい ・スチール部腐食 ・板破損 ・板裏側プレート腐食による切断 ・板裏側プレート腐食多し ・板止めボルト欠損 ・グリスアップ状況 ・クッションタイヤ破損 ・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング茶馬	1基	金属製	S63	27	15	H25	D	・取っ手部ひび割れ ・上物摩耗多し ・上物止めシャックル緩みあり ・スチール部腐食 ・スプリング腐食 ・スプリング被覆破れ	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
遊戯施設	スプリング遊具	スプリングぞう	1基	金属製	S63	27	15	H25	D	・取っ手部ひび割れ ・上物傷あり ・上物摩耗多し ・スチール部腐食 ・上物止めシャックル緩み ・スプリング腐食 ・スプリング被覆破れ	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
遊戯施設	複合系遊具（小）	ブランコ＋滑り台	1基	コンクリート製	S63	27	30	H25	D	・チェーンねじれあり・支柱曲がりあり・支柱傷あり ・スチール部腐食・要ケレン塗装・袋ナット腐食多し ・階段裏側ボルト欠損・ボルト腐食・階段ボルトキャップ破損 ・階段ボルトキャップ硬化・滑り出し口隙間あり・滑り面段差あり ・滑り面裏側ビス緩み・チェーン摩耗多し・イス金具摩耗多し・イス若干破損・着地面マット段差	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H28		更新								
遊戯施設	複合系遊具（小）	アルプス越え	1基	コンクリート製	S63	27	30	H25	D	・床板歪み・スチール部腐食・袋ナット腐食多し ・押しボルト欠損・ワイヤーコース残骸あり ・フランジ破損・フランジ止めビス飛び出し ・ロープ硬化・ロープ摩耗・基礎コンクリート露出	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29			更新							
遊戯施設	複合系遊具（小）	タイヤブランコ＋ネット	1基	コンクリート製	S63	27	30	H25	D	・壁板上部穴あきあり ・スチール部腐食 ・支柱キャップ欠損 ・フランジ止めビス緩み ・壁板止めボルト袋ナット欠損 ・袋ナット腐食多し ・ネット硬化 ・ネット摩耗 ・タイヤブランコチェーン摩耗 ・支柱タイヤの擦れ跡あり ・着地面マット段差あり ・グリスアップ状況 ・基礎部現状特に問題なし	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29			更新							
遊戯施設	複合系遊具（小）	ロープウェイ＋パイプつり橋＋うんてい	1基	コンクリート製	S63	27	30	H25	D	・スチール部腐食 ・要ケレン塗装 ・ロープウェイフック摩耗 ・ロープウェイストッパーゴムなし ・チェーン梯子チェーン摩耗 ・チェーン腐食 ・滑車部チェーン摩耗多し ・滑車部チェーンカバー破れ ・パイプ腐食 ・床板止めボルト緩み ・袋ナット腐食 ・フランジ止めビス飛び出し ・グリスアップ状況 ・基礎コンクリート露出	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29			更新							

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：茎崎運動公園（運動） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
遊戯施設	複合系遊具（小）	きね渡り＋希望の塔	1基	コンクリート製	S63	27	30	H25	D	・スチール部腐食 ・要ケレン塗装 ・袋ナット腐食多し ・フランジ止めビス飛び出し ・チェーンカバー汚れ ・渡り丸太先端ひび割れ ・コーキング処理済 ・渡り丸太先端破損 ・パイプ腐食 ・基礎部現状特に問題なし	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29			更新							
遊戯施設	その他木製遊具	砂場	1基	木製	S63	27	7	H25	D	・砂不足 ・草多し ・木枠腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新		塗装			
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 腕のばしテスト	1基	金属製	H21	6	15	H25	C	・支柱根元部腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45				部分修繕					
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 ステップ	1基	金属製	H21	6	15	H25	C	・手摺り継ぎ手部押しボルトが効いていない為がたつきあり ・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45				部分修繕					
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 飛び石	1基	金属製	H21	6	15	H25	C	・飛び石がたつき ・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45				部分修繕					
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 バランス円盤	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55					塗装				
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 パネルラダーステーション	1基	金属製	H21	6	15	H25	B	・手摺り継ぎ手部若干がたつき ・基礎部現状特に問題なし ・	中	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H51					塗装				部分修繕
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 健康快道	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55						塗装			
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S63	27	30	H25	B	・良好である。 ・大きな問題は無いが、芝生の目土による盛り上がりがある。 ・内野の状態は非常によく手入れされている。 ・芝生の目土の関係で若干盛り上げており、散水設備等が陥没しているので足を引っ掛ける恐れがある。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-2（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好な状態である。 ・近年改修されている。 ・大きな問題は無い。 ・良好な状態が保たれている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	テニスコート-2（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好な状態である。 ・近年改修されている。 ・大きな問題は無い。 ・良好な状態が保たれている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	テニスコート-14（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好な状態である。 ・近年改修されている。 ・大きな問題は無い。 ・良好な状態が保たれている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	テニスコート-14（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好な状態である。 ・近年改修されている。 ・大きな問題は無い。 ・良好な状態が保たれている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	テニスコート-14（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好な状態である。 ・近年改修されている。 ・大きな問題は無い。 ・良好な状態が保たれている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	テニスコート-14（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好な状態である。 ・近年改修されている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	テニスコート-14（砂入り人工芝）	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・壁際に土砂が堆積して、苔や雑草が生えている。 ・全体的に劣化しているが、大きな問題は無い。 ・全体に劣化している。 ・壁側に土砂が堆積し、その上に苔の発生が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71										
運動施設	テニスコート	クレー舗装（プライムコートPK-3）	1面	その他	S63	27	30	H25	A	・養生中なので未確認。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70										
運動施設	テニスコート	クレー舗装（プライムコートPK-3）	1面	その他	S63	27	30	H25	A	・養生中なので未確認。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70										
運動施設	鉄棒	3連鉄棒	1基	金属製	S63	27	15	H25	D	・バー錆 ・ソケットがたつき多し ・ソケット下部腐食 ・要ケレン塗装 ・支柱腐食 ・支柱根元部腐食 ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新					
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-1	1ヶ所	コンクリート製	S63	27	30	H25	B	・床近くの部分の壁の塗装の劣化が進んでいる。 ・躯体に大きな損傷は無いので、全体を塗装し直すことが望ましい。 ・壁の下側に塗装の劣化有。 ・雨漏り等は無い。 ・外側の塗装が劣化している。 ・ベンチ等に問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-2	1ヶ所	コンクリート製	S63	27	30	H25	B	・床近くの部分の壁の塗装の劣化が進んでいる。 ・躯体に大きな損傷は無いので、全体を塗装し直すことが望ましい。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：茎崎運動公園（運動） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	ダッグアウト	本部席	1ヶ所	コンクリート製	S63	27	30	H25	・雨漏りから、塗装のはがれを誘発いしている場所がある。 ・全体的には清掃が行き届いている。 ・クラックが多数あるので、構造体への影響を今後調査する必要があると思われる。 ・壁と天井に多数のクラックが見えた。 ・雨漏りの跡も確認できる。 ・梁等の構造材に大きなクラックが見られない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	スコアボード	スコアボード	1基	金属製	H01	26	18	H25	C	・支柱部：コンクリートの細かなクラックがあります ・階段部：腐食断面減少が発生しています(消耗材)扉に腐食断面欠損が生じている ・ボード部：プレート欠損しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34							更新		
運動施設	スコアボード	スコアボード操作盤	1基	金属製	H01	26	18	H25	C	・支柱部：－ ・ボード部(操作盤)：(消耗材)ランプが付きません	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36									更新
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	H01	26	18	H25	B	・支柱部：腐食断面減少が生じています。(消耗材)ネットビス欠損があります	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43									
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	H01	26	18	H25	B	・支柱部：腐食断面減少が生じています。(消耗材)異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43									
運動施設	バックスクリーン	バックスクリーン	1基	金属製	H01	26	18	H25	C	・支柱部：地際部腐食断面減少が発生しています ・継手部：地際部腐食断面減少が発生しています(消耗材)異常なし ・板部：色あせがあります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36									更新
運動施設	バックネット	バックネット	44m	金属製	H01	26	15	H25	C	・支柱部(枠)：塗装剥離腐食があります ・パネル部：多数変形破損が生じている(消耗材)ボルト欠損 ・ロープネット部：(消耗材)ボルト欠損、破れ、ほつれが、発生しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34							更新		
管理施設	擁壁	擁壁	318m	コンクリート製	S63	27	60	H25	B	・ラバーの劣化、塗装ハゲあり。 ・ラバーの補修が必要。 ・塗装の修繕が必要。 ・経年劣化は見られる。 ・下部に小さなキレツが多数あり。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									

概算費用合計（千円）： 59,034

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：茎崎運動公園（運動公園） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	スタンド	メインスタンド	631.96㎡	屋根	S63	27	45	－	－	－	－	－	－										
				外装				H25	C ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65	定期修繕								大規模修繕	
				内装				－	－	－	－	－	－										
				躯体				H25	C ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	C ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				－	－	－	－	－	－										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
便益施設	便所	中央便所	42㎡	屋根	S63	27	50	H25	B 表面劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
				外装				H25	B ひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				内装				H25	B 塗装の劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				躯体				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65								定期修繕		
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
便益施設	便所	西便所	50㎡	屋根	S63	27	50	H25	B 表面劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
				外装				H25	B 破風に割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				内装				H25	B タイルの一部に浮きあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65								定期修繕		
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：茎崎運動公園（運動公園） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況		緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	管理事務所	管理事務所	112㎡	屋根	S63	27	50	H25	B	植物による堆積あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
				外装				H25	B	ALCパネル継ぎ目にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				内装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65										
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	

概算費用合計（千円）： 6,710

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大池公園（地区） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラA	1基	金属製	H05	22	15	H25	B	・支柱部：塗装が施されていて、特に問題なし ・梁部：塗装が施されていて、特に問題はないが、孔食あとがあります ・ルーバー：塗装が施されていて、特に問題なし ・ベンチ部：特に問題なし(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H48					塗装				
修景施設	日陰だな	パーゴラB	1基	金属製	H05	22	15	H25	B	・支柱部：特に問題はない ・梁部：全体に腐食があります ・ルーバー：全体に腐食があります ・ベンチ部：脚部に色あせがあります(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
修景施設	日陰だな	パーゴラB	1基	金属製	H05	22	15	H25	B	・支柱部：特に問題はない ・梁部：全体に腐食があります ・ルーバー：全体に腐食があります ・ベンチ部：脚部に色あせがあります(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
修景施設	日陰だな	パーゴラB	1基	金属製	H05	22	15	H25	B	・支柱部：特に問題はない ・梁部：腐食があります ・ルーバー：全体に腐食があります ・ベンチ部：脚部に色あせがあります(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
休養施設	休憩所	四阿A	1基	コンクリート製	H05	22	20	H25	C	・支柱部：特に問題はない ・梁部：特に問題はない ・屋根部：天井に細かなモルタル剥れがあります(消耗材)屋根汚れがあります ・テーブルベンチ部：テーブル天板欠損、ベンチ脚部擬石クラック剥れ鉄筋露出があります	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H37										
休養施設	休憩所	四阿B	1基	コンクリート製	H05	22	20	H25	C	・支柱部：コンクリートにクラックがあります ・梁部：天井ボードがあり確認できません ・屋根部：水切り銅板、棟材の破損(消耗材)屋根材の破損 ・テーブル部(支柱と一体型)：テーブルコンクリート側面大きな剥れ、内部鉄の腐食があります	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H37										
遊戯施設	ぶらんこ	大型4連ブランコ	1基	金属製	S60	30	15	H25	C	・ボルトの突出 ・イスゴムカバー汚れ ・着地面土が掘れている ・グリスアップ状況 ・基礎コンクリート露出 ・基礎コンクリート露出(境界柵)	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1基	金属製	S60	30	15	H25	C	・板腐食 ・取っ手被服破れ ・受け金具被服破れ ・クッションタイヤ破損 ・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S60	30	30	H25	C	・草が生えている ・砂不足 ・コンクリート枠ひび割れ ・コンクリート枠破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
遊戯施設	その他木製遊具	ピラミッド木製	1基	木製	H07	20	7	H25	D	・丸太腐食・丸太キャップ欠損 ・パイプキャップ欠損・パイプ腐食 ・支柱根元部腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新			塗装			
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具腕のばしテスト	1基	金属製	H22	5	15	H25	C	・地盤の陥没あり	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45			部分修繕						
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具ステップ	1基	金属製	H22	5	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具飛び石	1基	金属製	H22	5	15	H25	B	・継ぎ手部がたつきあり ・基礎部現状特に問題なし	中	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H48						部分修繕			
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具バランス円盤	1基	金属製	H22	5	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具パネルラダーステーション	1基	金属製	H22	5	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具健康快道	1基	金属製	H22	5	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55					塗装				
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S60	30	30	H25	B	・きれいに整備されている。 ・特に問題は無い。 ・特に大きな問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-1（砂入り人工芝）	1面	その他	S60	30	30	H25	A	・良好な状態。 ・特に問題は無い。 ・最近整備した。 ・大きな問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70										
運動施設	テニスコート	テニスコート-1（砂入り人工芝）	1面	その他	S60	30	30	H25	A	・良好な状態。 ・特に問題は無い。 ・最近整備した。 ・大きな問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70										
運動施設	ダッグアウト	本部席	1ヶ所	金属製	S60	30	15	H25	B	・錆により美観は損ねている。 ・雨樋破損。 ・劣化が進んでいるが、特に大きな損傷は無いので、錆止めを行った上での塗装が望ましい。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-1	1ヶ所	金属製	S60	30	15	H25	B	・錆により美観は損ねている。 ・劣化が進んでいるが、特に大きな損傷は無いので、錆止めを行った上での塗装が望ましい。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-1	1ヶ所	金属製	S60	30	15	H25	B		低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
運動施設	スコアボード	スコアボード	1基	金属製	H05	22	18	H25	B	・支柱部：特に問題なし ・ボード部：特に問題なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	H05	22	18	H25	C	・支柱部：地際腐食断面減少が生じています。	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35								更新		

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大池公園（地区） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	H05	22	18	H25	C ・支柱部：地際腐食断面減少が生じています。	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36										更新
運動施設	バックネット	バックネット	10m	金属製	H05	22	15	H25	C ・支柱部：継手金具の腐食があります ・ロープネット部：ワイヤー固定金具破損があります(消耗材) ネットほつれ破れ多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		
運動施設	防球ネット	防球ネット	20m	金属製	H05	22	15	H25	C ・支柱部：特に問題なし ・ロープネット部：特に問題なし(消耗材)ネットほつれ破れ多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		
運動施設	防球ネット	防球ネット	20m	金属製	H05	22	15	H25	C ・支柱部：特に問題なし ・ロープネット部：特に問題なし(消耗材)ネットほつれ破れ多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		
運動施設	防球ネット	防球ネット	20m	金属製	H05	22	15	H25	C ・支柱部：継手金具の腐食があります ・ロープネット部：ワイヤー固定金具破損があります(消耗材) ネットほつれ破れ多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		
管理施設	さく	ネットフェンス	142m	金属製	H05	22	18	H25	C ・支柱部：腐食があります(消耗材)ボルト欠損 ・パネル部：エキスパンド腐食断面減少多数あります(消耗材)ボルト欠損	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35									更新	
管理施設	さく	ネットフェンス	268m	金属製	H05	22	18	H25	C ・支柱部：著しい傾きがあります(消耗材)ボルト欠損多数 ・パネル部：ネット破損破れ、固定不良多数(消耗材)ボルト欠損多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35									更新	

概算費用合計（千円）： 36,738

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大池公園（地区公園） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	23.6㎡	屋根	S60	30	50	H25	C　パラペットにひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62	定期修繕					大規模修繕				
				外装				H25	C　ひび割れが著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62	定期修繕					大規模修繕				
				内装				H25	C　剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62	定期修繕					大規模修繕				
				躯体				H25	C　ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				H25	A　特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				機械設備				H25	B　小便器内部、一部破損。手洗い器固定不良	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								定期修繕	
				電気設備				H25	B　防護カバー、分電盤に錆	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								定期修繕	
				屋外				H25	A　特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				

概算費用合計（千円）： 829

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：筑波北部公園（地区） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S63	27	20	H25	D	・支柱部：コンクリートにクラック発生 ・梁部：塗装剥離があります(消耗材)異常なし ・ルーバー：－(消耗材)腐朽進行し断面欠損している ・ベンチ部：塗装色あせがあります(消耗材)腐朽進行し断面欠損している	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29			更新							
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S63	27	15	H25	C	・支柱部：コンクリートの劣化があります(消耗材)壁部の飾り欠損外れ ・梁部：腐食が部分的にあり塗装色あせがあります。(消耗材)異常なし ・ルーバー：特に問題なし ・ベンチ部：特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37			塗装						
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S63	27	15	H25	B	・支柱部：タイル柱は、問題なし鉄部の腐食があります(消耗材)ボルト孔食 ・梁部：鉄部に腐食があります ・屋根部：天井材に腐朽剥れがあります(消耗材)屋根材の劣化があります。 ・ベンチ部：全体に色あせがあります(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S63	27	15	H25	B	・支柱部：地際腐食断面減少が生じています ・梁部：継手付近の断面減少が生じています ・屋根部：屋根ポリカ板の破損多数あります ・ベンチ部：色あせがあります(消耗材)板の腐朽があります	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S63	27	15	H25	B	・支柱部：地際腐食が生じています ・梁部：腐食が生じています ・屋根部：特に問題なし ・ベンチ部：色あせがあります(消耗材)板の割れがあります	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S63	27	15	H25	B	・支柱部：タイル柱は、問題なし鉄部の腐食があります(消耗材)ボルト孔食 ・梁部：鉄部に腐食があります ・屋根部：天井材に腐朽剥れがあります(消耗材)屋根材の劣化があります ・ベンチ部：全体に色あせがあります(消耗材)異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
遊戯施設	ぶらんこ	大型4連ブランコ	1基	金属製	S63	27	15	H25	C	・ナット緩み ・チェーン腐食 ・チェーン若干摩耗 ・イス金具摩耗 ・イス変形 ・着地面土が掘れている ・グリスアップ状況 ・基礎コンクリート露出 ・基礎コンクリート露出(境界柵)	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	滑り台	大型滑り台	1基	金属製	S63	27	15	H25	D	・踊り場下部パイプ腐食による穴あきあり ・滑り面へこみあり ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S63	27	30	H25	D	・草が生えている ・砂不足 ・コンクリート枠破損	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H30			更新						
運動施設	テニスコート	テニスコートA-1	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートA-2	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートA-3	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートA-4	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートB-1	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・水たまりを確認したが、降雨後だったので確認できたぐらいの軽微なものなので評価はAとした。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートB-2	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートB-3	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートB-4	1面	その他	S63	27	30	H26	B	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・クラックが入っているがプレーに大きな影響はない。 ・全体には大きな問題は無いが、クラックが2か所入っている。 ・プレーには大きな障害にはならない	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H56									
運動施設	テニスコート	テニスコートC-1	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートC-2	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									
運動施設	テニスコート	テニスコートC-3	1面	その他	S63	27	30	H26	B	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・クラックが1か所入っているがプレーに大きな影響はない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H56									
運動施設	テニスコート	テニスコートC-4	1面	その他	S63	27	30	H26	A	・良好である。 ・最近改修工事が行われた。 ・改修工事を行った後なので良好な状態。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H71									

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：筑波北部公園（地区） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	鉄棒	３連低鉄棒	1基	金属製	S63	27	15	H25	C ・バー腐食 ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H34				塗装				更新		

概算費用合計（千円）： 9,383

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：筑波北部公園（地区公園） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	スタンド	テニス観戦用スタンド	400㎡	屋根	S63	27	45	－	－	－	－	－	－										
				外装				H25	C 階段部分にひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65	定期修繕								大規模修繕	
				内装				－	－	－	－	－	－										
				躯体				H25	C 階段部分にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				－	－	－	－	－	－										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
便益施設	便所	便所	15㎡	屋根	S63	27	50	H25	B 保護モルタルにひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				外装				H25	C シーリングに界面剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65	定期修繕								大規模修繕	
				内装				H25	B 塗装の剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕						
				躯体				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									定期修繕	
				電気設備				H25	B 錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	
管理施設	管理事務所	管理棟	250㎡	屋根	S63	27	50	H25	C 防水層に破断あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65	定期修繕								大規模修繕	
				外装				H25	C 雨漏りが時々起る（ヒアリングにて） ガラスブロックに破損あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65	定期修繕								大規模修繕	
				内装				H25	B 塗装の剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65				定期修繕					大規模修繕	
				躯体				H25	C ひび割れが著しい	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H65										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									定期修繕	
				電気設備				H25	B 錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									定期修繕	

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：筑波北部公園（地区公園） 供用年度：S63

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H65									大規模修繕	

概算費用合計（千円）： 13,313

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：川口公園（地区） 供用年度：H5

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
園路広場	デッキ	ハッ橋	76㎡	木製	H05	22	15	H25	B	金具の鉄部分に錆の発生がある。調整池なので床面に堆積物があった。 清掃が望ましい。 手すりの傾きは打ち込んだ柱が傾いた。根本的な解消は据え直しになるのでこのまま経過を観察することを勧める	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
園路広場	デッキ	ハッ橋	76㎡	木製	S53	37	15	H25	C	経年劣化が激しいので美観状態は悪い 一部手すりの補修ヵ所の木材の腐食があるので早急の交換が必要である。 床面のぐらつきもある。全体的に劣化が進んでいるので、大規模な補修が望ましい	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35								更新	
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	H05	22	20	H25	D	・支柱部：異常なし ・梁部：部分的な腐食が発生しています ・ルーバー：全体的に腐朽が進行し断面減少が生じ、欠損があります ・ベンチ部：部分的な腐食が発生しています。軽微な割れ磨耗が生じています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29		更新							
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	H05	22	20	H25	D	・支柱部：異常なし ・梁部：部分的な腐食が発生しています ・ルーバー：全体的に腐朽が進行し断面減少が生じ、欠損があります ・ベンチ部：部分的な腐食が発生しています。軽微な割れ磨耗が生じています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29		更新							
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	H05	22	20	H25	D	・支柱部：異常なし ・梁部：部分的な腐食が発生しています ・ルーバー：全体的に腐朽が進行し断面減少が生じ、欠損があります ・ベンチ部：部分的な腐食が発生しています。軽微な割れ磨耗が生じています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H29		更新							
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	H05	22	7	H25	C	・支柱部：地際部パイプ内外部に腐朽の進行があります ・梁部：全体に腐食、塗装色あせがあります ・屋根部：塗装色あせがあります(消耗材)シングル材の剥れ ・縁台部：脚部腐食があります(消耗材)板汚れ磨耗があります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H32					更新				塗装
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	H05	22	7	H25	C	・支柱部：支柱に大き目の割れ発生しています ・梁部：特に問題なし ・壁部：壁材欠損、柱ぐらつきがあります ・屋根部：特に問題なし(消耗材)異常なし ・ベンチ部：地際腐食断面減少欠損しています(消耗材)板の腐朽が発生しています	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H32					更新				塗装
遊戯施設	ぶらんこ	大型2連ブランコ	1基	金属製	H07	20	15	H24	D	・吊金具全方向に可動する為危険性あり・ボルトの突出あり ・チェーン若干摩耗・イス金具摩耗・着地面石の露出 ・着地面土が掘れている・グリスアップ状況・基礎コンクリート露出 ・パイプ塗装剥離（境界柵） ・要ケレン塗装（境界柵） ・基礎コンクリート露出（境界柵）	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新							塗装
遊戯施設	滑り台	ローラー滑り台	1基	金属製	H05	22	15	H24	D	・引っ掛かり注意・パイプ錆・要ケレン塗装・滑り面手摺り錆・滑り面側板錆・ローラーキャップ 外れ・ローラー止めボルト袋ナット腐食・グリスアップ状況・着地面土が掘れて いる・支柱根元部腐食により穴あきあり・木部根元部腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具ステップ	1基	金属製	H24	3	15	H24	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具飛び石	1基	金属製	H24	3	15	H24	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具ダブル踏み台昇降	1基	金属製	H24	3	15	H24	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具バランス円盤	1基	金属製	H24	3	15	H24	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具踏み板ストレッチ	1基	金属製	H24	3	15	H24	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具腹筋ベンチ	1基	金属製	H24	3	15	H24	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54				塗装					
運動施設	鉄棒	３連低鉄棒	1基	金属製	H07	20	15	H24	D	・支柱傾きあり ・バー錆 ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H38			塗装, 部分修繕						
橋梁		太鼓橋	1橋	金属製	H05	22		H25	B	・上部工 ボルト部、他一部に錆が見られる ・下部工 コケが付着しており、風化も見られる ・高欄 多少の劣化、ボルト・天端蓋の欠落 ・舗装 取付けアスファルトの損傷と段差が見られる	中 中 中 高		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒付属物の取り替え ・橋との接続道路の段差解消 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H105			定期点検				定期点検		

概算費用合計（千円）： 45,801

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：川口公園（地区公園） 供用年度：H5

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況		健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	99㎡	屋根	H5	22	24	H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45										
				外装				H25	B	一部に割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45				定期修繕						
				内装				H25	B	天井に軽微なひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45				定期修繕						
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H45										
				基礎				H25	B	軽微なひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H45										
				機械設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45										
				電気設備				H25	B	錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45									定期修繕	
管理施設	管理事務所	管理棟	99㎡	屋根	H5	22	24	H25	B	樋受け金具破損あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45									定期修繕	
				外装				H25	B	一部に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45				定期修繕						
				内装				H25	C	ドアノブ破損	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45	定期修繕									
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H45										
				基礎				H25	B	軽微なひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H45										
				機械設備				H25	B	外部ガス配管の固定不良	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45									定期修繕	
				電気設備				H25	B	外部スイッチプレート欠損	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H45									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 2,494

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：研究学園駅前公園（地区） 供用年度：H18

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況		緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
園路広場	デッキ	ハッ橋	78㎡	木製	H18	9	15	H25	A	特に大きな問題は無い　裏面も確認したが腐食等は見られなかった 床板の木ねじも十分止まっている	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H47										
休養施設	休憩所	休憩所	1基	木製	H18	9	7	H25	B	・支柱部：塗装されています 鉄部は、腐食跡があります ・照明部：ボックス表面の色あせがあります(消耗材)電球	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H41					塗装			塗装		
橋梁		木橋	1橋	木製	H18	9		H25	B	・上部工 経年変化による劣化 ・下部工 経年変化による劣化 ・舗装 段差あり	中 中 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒亀裂欠落部の補修 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H118	塗装塗替 定期点検					定期点検				

概算費用合計（千円）：　856

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：研究学園駅前公園（地区公園） 供用年度：H18

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況	緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
教養施設	陳列館	古民家（つくばスタイル館）	250㎡	屋根	H18	9	22	H25	B 古民家を移築したもののため、調査は安全面の確認をした	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58				定期修繕						
				外装				－	－	－	－	－	－										
				内装				H25	B 一部壁に雨漏りの跡あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58				定期修繕						
				躯体				－	－	－	－	－	－										
				基礎				－	－	－	－	－	－										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58										
				屋外				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58										
便益施設	便所	便所	50㎡	屋根	H18	9	50	H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83										
				外装				H25	B 床モルタルにひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83				定期修繕						
				内装				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83								定期修繕		
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H83										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H83										
				機械設備				H25	B 手洗い器、ベビーチェアに損傷あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83								定期修繕		
				電気設備				H25	B 非常灯に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83								定期修繕		
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83								定期修繕		
管理施設	管理事務所	管理棟	250㎡	屋根	H18	9	50	H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83								定期修繕		
				外装				H25	B シーリング材に弾力低下あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83				定期修繕						
				内装				H25	B 男子トイレ内の壁タイル一部に欠けあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83				定期修繕						
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H83										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H83										
				機械設備				H25	C 水石鹸入れが使用禁止中	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83				定期修繕						
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：研究学園駅前公園（地区公園） 供用年度：H18

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H83									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 4,936

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：花畑近隣公園（近隣） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
園路広場	デッキ	サンテラス	240㎡	コンクリート製	S56	34	60	H25	B ・舗装面：(消耗材)人工芝の部分的な剥れ	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S50	40	15	H25	D ・支柱部：支柱地際部に、腐食が発生しています ・梁部：継手部付近に、腐食が発生しています(消耗材)特になし ・ルーバー：継手部付近に、腐食断面減少孔多数発生しています ・子柱部：支柱脚部のクラック、破損孔があります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	金属製	S51	39	15	H25	C ・鉄板溶接剥がれ ・側板腐食 ・要ケレン塗装 ・パイプ継ぎ手部腐食 ・パイプ腐食 ・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	金属製	S51	39	15	H25	C ・パイプ腐食・本体塗装剥離・草が生えている・剪定が望ましい・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	金属製	S51	39	15	H25	C ・パイプ継ぎ手部腐食 ・パイプ塗装剥離 ・側板腐食 ・要ケレン塗装 ・側板塗装剥離	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S51	39	30	H25	C ・砂不足 ・草が生えている ・コンクリート枠破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
遊戯施設	その他木製遊具	ステップ木製	1基	木製	S51	39	7	H25	D ・腐食が進行している為撤去が望ましい・丸太腐食多し・丸太倒壊・丸太根元部腐食多し	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕	塗装	
遊戯施設	その他木製遊具	ステップ木製	1基	木製	S51	39	7	H25	D ・腐食が進行している為撤去が望ましい ・丸太腐食多し ・丸太根元部腐食多し	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕	塗装	
遊戯施設	コンクリート製置物遊具	コンクリート築山	1基	コンクリート製	S51	39	30	H25	C ・コンクリート破損・コンクリートひび割れ・パイプ腐食・土の流出	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具腕のばしテスト	1基	金属製	H24	3	15	H25	B ・パイプ塗装剥離 ・基礎部現状特に問題なし	中	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H49				塗装				部分修繕		
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具ダブル踏み台昇降	1基	金属製	H24	3	15	H25	A ・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55										
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具バランス円盤	1基	金属製	H24	3	15	H25	A ・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55										
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具うであげアーチ	1基	金属製	H24	3	15	H25	A ・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55										
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具ふみ板ストレッチ	1基	金属製	H24	3	15	H25	A ・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55										
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具腹筋ベンチ	1基	金属製	H24	3	15	H25	A ・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55						塗装				
運動施設	水泳プール	プール-1	0㎡	その他	S51	39	30	H26	B ・滑り台の階段部に破損があるが全体に特に問題は無い。 ・プールを使用する前に、排水溝や壁面等のプール本体の調査を行う事が望ましい。 ・周囲の排水溝部分にクラックが見られる。 ・池底を含む金属部分に大きな損傷は見られない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。											
運動施設	水泳プール	プール-1	0㎡	その他	S51	39	30	H26	B ・塗装の劣化が全体的に進んでいるので塗り直しが望ましい。 ・特に問題は無いが、金属部分の再塗装が望ましい。 ・プールを使用する前に、排水溝や壁面等のプール本体の調査を行う事が望ましい。 ・周囲の排水溝部分にクラックが見られる。 ・池底を含む金属部分に大きな損傷は見られない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。											
運動施設	バックネット	バックネット	10m	金属製	S50	40	15	H25	C ・支柱部：部分的に断面減少が発生している(消耗材)ボルト欠損多数 ・壁面部：全体に著しいクラック、剥れが発生している ・パネル部：プレートの著しい変形、パネル全体に腐食が発生しています(消耗材)ボルト欠損多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		

概算費用合計（千円）： 10,015

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰だな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松見公園（近隣） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	藤棚	1基	金属製	S50	40	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37					塗装					
休養施設	休憩所	東屋	1基	コンクリート製	S50	40	20	H25	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H37										
休養施設	休憩所	東屋	1基	コンクリート製	S50	40	20	H25	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H37										
休養施設	休憩所	東屋	1基	コンクリート製	S50	40	20	H25	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H37										
休養施設	休憩所	東屋	1基	金属製	S50	40	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37					塗装					
遊戯施設	ぶらんこ	2連ブランコ＋タイヤブランコ	1基	金属製	S51	39	15	H25	C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	複合系遊具（小）	木製コンビネーション	1基	木製	S51	39	7	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕		塗装
橋梁		橋A	1橋	コンクリート製	S51	39		H25	C	高 中 中 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒亀裂欠落部の補修 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H88	上部工断面修復 下部工断面修復 定期点検					定期点検				
橋梁		橋B	1橋	コンクリート製	S51	39		H25	B	中 中 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒亀裂欠落部の補修 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H88	上部工断面修復 下部工断面修復 定期点検					定期点検				

概算費用合計（千円）： 9,304

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松見公園（近隣公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況	緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	80㎡	屋根	S51	39	50	H25	B パラペットにひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				外装				H25	C 一部石張りの剥落あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
				内装				H25	C 一部剥落あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
				躯体				H25	C 鉄筋の爆裂あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				電気設備				H25	C 照明カバーに破損あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
管理施設	管理事務所	レストハウス	300㎡	屋根	S51	39	50	H25	B パラペットに劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				外装				H25	C 石張りの浮き、ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
				内装				H25	B ルーバー天井に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				躯体				H25	C 鉄筋の露出あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				基礎				－	－	－	－	－	－										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53										
				屋外				H25	C	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
その他の施設	展望台	展望台	80㎡	屋根	S51	39	50	H25	D 調査に危険を伴う部位のために確認できず	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
				外装				H25	D 石張りの剥落あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
				内装				H25	D 鉄筋の著しい爆裂あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕									
				躯体				H25	D 鉄筋の著しい爆裂あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				基礎				－	－	－	－	－	－										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				－	－	－	－	－	－										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松見公園（近隣公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 4,797

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：天久保公園（近隣） 供用年度：S54

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S53	37	15	H25	C	・支柱部：コンクリート劣化があります ・梁部：部分的な腐食があります(消耗材)ボルト腐食 ・ルーバー：多数ヶ所に腐食が発生しています(消耗材)メッシュ腐食ズレ ・ベンチ部：脚部地際腐食断面減少が発生しています(消耗材)着座部板の腐朽焦げが発生しています。	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装						
遊戯施設	複合系遊具（小）	コンビネーション	1基	金属製	S54	36	15	H24	D	・ボルトの突出あり・踊り場腐食による穴あきあり・踊り場腐食・トンネル内水の溜まりあり ・トンネル下部腐食・本体塗装剥離・模様管腐食・滑り出し口段差あり・滑り面傷あり ・ブランコゴムカバー硬化・イスゴムカバー硬化・設置面木の根の露出 ・グリスアップ状況・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新							

概算費用合計（千円）： 4,291

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：天久保公園（近隣公園） 供用年度：S54

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	35.69㎡	屋根	S54	36	50	H25	B	枯葉等による排水部の詰まりあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56				定期修繕						
				外装				H25	B	壁の一部にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56				定期修繕						
				内装				H25	C	壁タイルに剥がれあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56	定期修繕									
				躯体				H25	B	一部、ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H56										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H56										
				機械設備				H25	C	鏡に破損あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56				定期修繕						
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56										
				屋外				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56										

概算費用合計（千円）： 410

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中央公園（近隣） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
橋梁		橋	1橋	コンクリート製	S60	30年		H25	C ・上部工 黒ズミが見られる ・下部工 雨水による腐食 ・地覆 雨水による腐食 ・舗装 ひび割れが見られる	高 中 高 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒舗装の修復 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H97	高欄取り替え 舗装打ち替え				定期点検					定期点検

概算費用合計（千円）： 2,100

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中央公園（近隣公園） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
教養施設	陳列館	ギャラリー	120㎡	屋根	S60	30	47	－	－	－	－	－	－										
				外装				H25	B 柱にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	B 柱にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	B 柱にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				－	－	－	－	－	－										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
教養施設	陳列館	さくら民家園	100㎡	屋根	S60	30	22	H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37										
				外装				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37										
				内装				H25	B 壁にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37				定期修繕						
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H37										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H37										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				－	－	－	－	－	－										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37						大規模修繕				
便益施設	売店	売店	35㎡	屋根	S60	30	50	－	－	－	－	－	－										
				外装				H25	B シーリング材の劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	B 壁にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				－	－	－	－	－	－										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62										
				電気設備				H25	C 照明器具の一部が点灯せず	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62				定期修繕						
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中央公園（近隣公園） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	50㎡	屋根	S60	30	50	H25	B	植物による詰まりあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				外装				H25	B	変色あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				機械設備				H25	C	衛生器具に破損あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62				定期修繕						
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
便益施設	便所	便所	26㎡	屋根	S60	30	50	－	－		－	－	－	－										
				外装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	B	目地にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				機械設備				H25	B	配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								定期修繕	
				電気設備				H25	B	照明に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
管理施設	管理事務所	管理室	60㎡	屋根	S60	30	50	－	－		－	－	－	－										
				外装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	B	内壁、天井に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				機械設備				H25	C	手洗い器が使用禁止中	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62				定期修繕						
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中央公園（近隣公園） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	管理事務所	さくら民家園管理事務所	40㎡	屋根	S60	30	24	H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37										
				外装				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37										
				内装				H25	B	壁にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37				定期修繕							
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H37										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H37										
				機械設備				H25	C	便器が使用禁止中	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37				定期修繕							
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37										
				屋外				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H37										
管理施設	倉庫	倉庫	68.8㎡	屋根	S60	30	50	H25	B	表面の劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				外装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	B	塗装剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				－	－		－	－	－	－										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
その他の施設	集会所	集会所	80㎡	屋根	S60	30	50	－	－		－	－	－	－										
				外装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				内装				H25	B	床材に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62										
				基礎				－	－		－	－	－	－										
				機械設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62										
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中央公園（近隣公園） 供用年度：S60

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62						大規模修繕				

概算費用合計（千円）： 8,256

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：さくら交通公園（近隣） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	角パーゴラ	1基	金属製	S53	37	15	H25	B ・支柱部：地際に腐食が発生しています ・梁部：部分的に腐食が発生しています ・ルーバー：特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H50					塗装					
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S53	37	15	H25	D ・支柱部：レンガ積み天端部欠損があります ・梁部：部分的な腐食が発生しています ・ルーバー：(消耗材)全体的に腐朽が進行し断面減少が生じている ・ベンチ部：脚部腐食があります(消耗材)板の割れ内部腐朽が生じている	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
休養施設	休憩所	上屋A	1基	金属製	S53	37	15	H25	C ・支柱部：全体的に塗装剥離があります ・梁部：全体的に塗装剥離があります ・屋根部：金具の腐食が発生しています(消耗材)スレート屋根材の破損があります ・ベンチ部：特に問題なし(消耗材)板固定不良があります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H36			塗装							更新
休養施設	休憩所	上屋B	1基	金属製	S53	37	15	H25	B ・支柱部：全体的に塗装剥離があります ・梁部：全体的に塗装剥離があります ・屋根部：金具の腐食が発生しています(消耗材)スレート屋根材にクラック発生しています	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H51				塗装						
休養施設	休憩所	上屋B	1基	金属製	S53	37	15	H25	B ・支柱部：部分的な腐食塗装剥離があります ・梁部：特に問題なし ・屋根部：特に問題なし(消耗材)特になし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H51				塗装						
遊戯施設	ぶらんこ	大型4連ブランコ	1基	金属製	S53	37	15	H25	C ・本体塗装剥離・要ケレン塗装・イス金具摩耗・イスゴムカバー汚 れ・グリスアップ状況・基礎コンクリート露出 ・支柱傾き・ソケット腐食・パイプ塗装剥離・要ケレン塗装・基礎コンクリート露出（境界柵）	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	滑り台	大型滑り台	1基	金属製	S53	37	15	H25	D ・踊り場腐食・手摺りパイプ腐食・要ケレン塗装・階段踏み板腐食 ・滑り出し口ひび割れ・滑り出し口下部腐食・着地面土が掘れている ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新							
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S53	37	30	H25	C ・砂不足 ・コンクリート枠破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
遊戯施設	その他木製遊具	アニマル木製	1基	木製	S53	37	7	H25	D ・腐食が進行しているため撤去が望ましい ・全体的腐食多し ・下部モルタル補修箇所あり・パイプ腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕	塗装	
遊戯施設	その他木製遊具	アニマル木製	1基	木製	S53	37	7	H25	D ・腐食が進行しているため撤去が望ましい ・全体的腐食多し ・下部モルタル補修箇所あり	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕		塗装
橋梁		立体交差橋	1橋	コンクリート製	S53	37		H25	C ・上部工 経年変化による劣化 ・下部工 雨水による劣化と腐食 ・地覆 表面の剥離、亀裂 ・高欄 上部、根元に錆	中 中 高 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒亀裂欠落部の補修 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H90			主桁等断面修復 足場修復 下部工断面修復 定期点検					定期点検		

概算費用合計（千円）： 20,885

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：吾妻公園（近隣） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	S62	28	7	H25	D ・支柱部：地際部の腐朽が進行しています（消耗材）支柱固定金具の腐食断面減少が進行しています ・梁部：割れがあります（消耗材） ・壁部：格子材の欠損があります（消耗材） ・屋根部：雨漏りがあり、垂木材が腐食かねでいます	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新				塗装			塗装		

概算費用合計（千円）： 7,839

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：吾妻公園（近隣公園） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	23.75㎡	屋根	H7	20	50	H25	D 縦樋に破損あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				外装				H25	B シーリング材に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72				定期修繕						
				内装				H25	B 壁タイルに浮き、剥がれあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72				定期修繕						
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72										
				電気設備				H25	B 防護カバーに錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 297

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：竹園西公園（近隣） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	シェルター	1基	コンクリート製	S62	28	20	H25	C	・支柱部：特に問題なし ・梁部：塗膜剥離があります ・屋根部：特に問題なし(消耗材)シングル材の剥れ汚れ劣化があります ・スツール部：特に問題なし	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36									更新
休養施設	休憩所	シェルター	1基	コンクリート製	S62	28	20	H25	C	・支柱部：特に問題なし ・梁部：塗膜剥離があります ・屋根部：天井水切り下地板の腐朽が発生しています(消耗材)シングル材の剥れ汚れ劣化があります ・スツール部：特に問題なし	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36									更新
休養施設	休憩所	シェルター	1基	コンクリート製	S62	28	20	H25	C	・支柱部：特に問題なし ・梁部：塗膜剥離があります ・屋根部：特に問題なし(消耗材)シングル材の剥れ汚れ劣化があります ・スツール部：特に問題なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H37										

概算費用合計（千円）： 14,446

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：竹園西公園（近隣公園） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況		健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	40.98㎡	屋根	H7	20	50	H25	D	シート防水が破断している	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				外装				H25	C	ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				内装				H25	C	塗装の劣化が著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				躯体				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				基礎				H25	B	地盤沈下あり、ただし基礎に損傷はなし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				機械設備				H25	B	手洗い器固定不良	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	
				電気設備				H25	D	照明器具に破損あり	高	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 693

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：竹園東公園（近隣） 供用年度：S61

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ1	1基	コンクリート製	S61	29	20	H25	D	・支柱部：コンクリート剥れクラックが発生しています ・梁部：上側孔食全域(2通り)断面減少が発生しています ・ルーバー：特に問題なし ・ベンチ部：腐食があります(消耗材)板の腐朽割れが発生しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H27	更新									
修景施設	日陰だな	パーゴラ2	1基	コンクリート製	S61	29	20	H25	D	・支柱部：屋上部腐食断面減少破損、コンクリート支柱剥れ発生しています ・梁部：上側孔食全域(2通り)断面減少が発生しています ・ルーバー：継手付近の断面減少が多数発生しています(消耗材)固定ボルトの腐食があります ・ベンチ部：腐食があります(消耗材)板の腐朽割れが発生しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H28		更新									
修景施設	日陰だな	パーゴラ3	1基	コンクリート製	S61	29	20	H25	D	・支柱部：コンクリート支柱クラック剥れが発生しています ・梁部：上側孔食全域(2通り)断面減少が発生しています ・ルーバー：継手付近の断面減少が多数発生しています(消耗材)固定ボルトの腐食があります ・ベンチ部：腐食があります(消耗材)板の腐朽割れ欠損が発生しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H28		更新									
遊戯施設	ぶらんこ	安全ブランコ 固定済	1基	金属製	S61	29	15	H25	C	・本体腐食 ・要クレン塗装 ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S61	29	30	H25	C	・砂不足 ・草多し	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
遊戯施設	スプリング遊具	スプリングパンダ	1基	金属製	S61	29	15	H25	D	・取っ手ゴムカバー欠損・取っ手変形・足掛けゴムカバー欠損・上物塗装剥離・落書きあり・止めボルト腐食・スプリング腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新						塗装		
遊戯施設	スプリング遊具	スプリングパンダ	1基	金属製	S61	29	15	H25	D	・取っ手ゴムカバー欠損・足掛けゴムカバー欠損・上物塗装剥離・落書きあり・止めボルト腐食・スプリング腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新						塗装		
遊戯施設	複合系遊具（小）	コンビネーション	1基	金属製	S61	29	15	H25	D	・渡り板腐食・渡り板横にずれてしまう・渡り板止めボルトナット欠損・渡り板止めボルトナット緩み・ボルトの突出あり・パイプ腐食・滑り面へこみあり・支柱根元部腐食による破損・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新							塗装	
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S61	29	30	H25	B	・全体的に劣化が進んでいるが、コートは部分改修されている。 ・クラックの発生はほかのハードコートと同様。 ・縦方向にクラックがある。 ・全体的に劣化が進んでいるが、コートは部分改修されている。 ・周辺にはがれが見られる。 ・クラックの発生はほかのハードコートと同様。 ・コート内は補修の跡あり。 ・周辺は表面のはがれが見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-2	1面	その他	S61	29	30	H25	B		低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										

概算費用合計（千円）： 19,191

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：竹園東公園（近隣公園） 供用年度：S61

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	14.4㎡	屋根	S61	29	50	H25	D 破断あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63	定期修繕						大規模修繕			
				外装				H25	C 剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63	定期修繕						大規模修繕			
				内装				H25	C 剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63	定期修繕						大規模修繕			
				躯体				H25	D 鉄筋の著しい爆裂あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H63										
				基礎				H25	D ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H63										
				機械設備				H25	C 損傷あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63				定期修繕						
				電気設備				H25	C 損傷あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63				定期修繕						
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63							大規模修繕			

概算費用合計（千円）： 531

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：竹園公園（近隣） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	休憩所	1基	木製	S56	34	7	H25	C	・支柱部：柱にキズ割れがあります ・梁部：特に問題なし ・壁部：梁材の割れ部分的に腐朽が発生しています。柵板の欠損があります ・屋根部：特に問題なし（巻板材シングル材の劣化が進行）	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H32					更新				塗装

概算費用合計（千円）： 7,531

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：竹園公園（近隣公園） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況		緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	64㎡	屋根	S56	34	50	H25	B	表面に劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				外装				H25	B	シーリングに弾力低下あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				内装				H25	B	タイルの剥がれあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				躯体				H25	B	一部、モルタルの欠落あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				機械設備				H25	B	大便器内部に劣化あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58									定期修繕	
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58										
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								

概算費用合計（千円）： 1,253

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大清水公園（近隣公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	25.2㎡	屋根	S51	39	50	H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				外装				H25	B 吹付タイルに一部ひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				内装				H25	B 天井塗装の一部に剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				機械設備				H25	B 排水目皿に欠けあり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				電気設備				H25	B 非常灯に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
管理施設	受変電設備	機械室	30㎡	屋根	S51	39	50	H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				外装				H25	B シーリング材に弾力低下あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				内装				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				躯体				H25	B 一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				基礎				H25	B 一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				機械設備				－	－	－	－	－	－										
				電気設備				H25	B 錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 781

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：梅園公園（近隣） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	休憩所	1基	木製	S55	35	7	H25	B	・支柱部：地際汚れ ・梁部：特に問題なし ・屋根部：特に問題なし(消耗材)特になし ・縁台部：特に問題なし(消耗材)特になし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H41				塗装			塗装			

概算費用合計（千円）： 616

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：梅園公園（近隣公園） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況		健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	23.04㎡	屋根	S55	35	50	H25	C	表面の劣化が著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	C	割れなどの損傷あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	B	天井に浮き、たわみあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	C	屋上パラペットにひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	B	手洗い器固定不良	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57									定期修繕	
				電気設備				H25	C	照明。分電盤カバーに損傷あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57				定期修繕						
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									

概算費用合計（千円）： 584

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：並木公園（近隣） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
園路広場	橋	橋(石橋①)	1ヶ所	自然石	S53	37	60	H25	B 美観状況に問題はない	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
園路広場	橋	橋(石橋②)	1ヶ所	自然石	S53	37	60	H25	B 美観状況に問題はない	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
園路広場	デッキ	テラスデッキ	138㎡	コンクリート製	S53	37	60	H25	C ・手摺部：地際部腐食断面減少が発生しています　焦げあとがあり腐食しています ・支柱部：汚れ等があります ・舗装面：コンクリート継目にクラック欠けがありモルタルの浮きも部分的に発生しています	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
園路広場	デッキ	橋(コンクリート①)	8㎡	コンクリート製	S53	37	60	H25	B 高欄の塗装のハゲが著しく、塗装を勧める。 高欄の根本の腐食(錆び)がみられる 床板にひびわれが見られる	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
園路広場	デッキ	橋(コンクリート②)	4㎡	コンクリート製	S53	37	60	H25	B 高欄の塗装のハゲが著しく、塗装を勧める。 高欄の根本の腐食(錆び)がみられる 床板にひびわれが見られる	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
園路広場	デッキ	ハッ橋	5㎡	木製	S53	37	15	H25	C ｺﾝｸﾘｰﾄ部分の経年変化もあり、床面のｺﾝｸﾘｰﾄ部材のガタツキが見られた。 手すりの木の部分は何度か交換した形跡が見られた。ボルトの状態が悪い場所がある。 一部手すりの補修箇所の木材の腐食があるので早急の交換が必要である。床面のぐらつきもある。全体に劣化が進んでいるので、大規模な補修が望ましい。	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33						更新				
修景施設	日陰だな	テラスデッキ	1基	コンクリート製	S53	37	20	H25	C 支柱部：石の欠損があります 梁部：継手付近に腐食があります ルーバー：カビが発生しています ベンチ部：脚部軽微な腐食があります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36										更新
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	S53	37	7	H25	D ・支柱部：地際部分的に断面減少が発生し、地際部腐朽が進行している(消耗材)継手金具の腐食が発生しています ・梁部：割れが発生しています(消耗材)継手金具の腐食が発生しています ・壁部：板の割れが発生しています(消耗材)釘の腐食が発生しています ・屋根部：天井野地板に雨漏りあと腐朽の進行があります(消耗材)屋根材の汚れ棟材の欠損があります ・ベンチ部：コンクリート特に問題なし(消耗材)板隙間より、焼け焦げによる隙間が発生しています	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新				塗装			塗装		
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	S53	37	7	H25	D ・支柱部：地際固定プレート腐食破損が多数発生しています(消耗材)継手金具の腐食が進行しています ・梁部：落書きされています ・壁部：壁材欠損しています ・屋根部：天井野地板の劣化部分腐朽が進行しています(消耗材)特になし ・ベンチ部：コンクリート特に問題なし(消耗材)板のこげグラツキがあります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新				塗装			塗装		
遊戯施設	ぶらんこ	大型4連ブランコ	1基	金属製	S53	37	15	H24	D ・本体腐食・要ケレン塗装・可動部ボルト緩み・吊金具フック摩耗 多し・イス金具摩耗・イスゴムカバー硬化・着地面土が掘れて いる・グリスアップ状況・基礎コンクリート 露出・パイプ腐食(境界柵) ・要ケレン塗装(境界柵)	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
遊戯施設	滑り台	大型滑り台	1基	金属製	S53	37	15	H24	D ・踊り場腐食・要ケレン塗装・階段踏み板腐食 ・階段踏み板腐食による穴あきあり・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新							塗装	

概算費用合計（千円）： 23,568

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：並木公園（近隣公園） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	33.79㎡	屋根	S53	37	50	H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
				外装				H25	C	ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55	定期修繕									
				内装				H25	C	剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55	定期修繕									
				躯体				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				基礎				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				機械設備				H25	B	手すり、配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
				電気設備				－	－		－	－	－	－										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 396

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：桜南ｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣） 供用年度：S54

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	四阿Ｉ型	1基	木製	S54	36	7	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新				塗装			塗装		
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具腹筋台	1基	金属製	S54	36	15	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H28		更新							塗装	
遊戯施設	金属製健康器具	平行棒	1基	金属製	S54	36	15	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新							塗装
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S54	36	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S54	36	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-2	1面	その他	S54	36	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	鉄棒	2連低鉄棒	1基	金属製	H20	7	15	H25	A	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55					塗装					
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-1	1ヶ所	金属製	S54	36	15	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-2	1ヶ所	コンクリート製	S54	36	30	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	バックネット	バックネット	61m	金属製	S54	36	15	H25	C	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		
橋梁		連絡歩道橋	1橋	コンクリート製	S54	36			B	中 中 中 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒付属物の取り替え ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H71				高欄取り替え 舗装打ち替え 定期点検					定期点検	

健全度調査 劣化状況：
- 休養施設：・支柱部：重度の腐朽があり傾きも発生しています ・梁部：特に問題なし ・壁部：格子欠損割れ　落書きが発生しています ・屋根部：屋根の割れがあります(消耗材)特になし ・ベンチ部：地際部付近の腐朽があります(消耗材)着座部板の磨耗が進行しています
- 遊戯施設（金属製健康器具）：・板腐食多し ・脚部腐食 ・要ケレン塗装 ・脚部根元腐食
- 遊戯施設（平行棒）：・支柱腐食多し・手摺りがたつき・支柱根元部腐食
- 運動施設（野球場）：・特に問題は無い。 ・内野との境部分で芝生の盛り上がりがみられるのでこの部分の補修が望ましい。 ・特に使用に関しては問題は無い。
- 運動施設（テニスコート-1）：・特に大きな問題は無い。 ・大きな問題は無い。 ・このまま継続して使用できるがクラックの対応は必要。 ・ハードコートの下地のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の施工打継のクラックが見られる。 ・大きな水たまりは確認できない。 ・現況でのクラック補修でも十分利用することは可能である。
- 運動施設（テニスコート-2）：・特に大きな問題は無い。大きな問題は無い。 ・このまま継続して使用できるがクラックの対応は必要。 ・塗装の劣化が見られるので再塗装が望ましい。 ・ハードコートの下地のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の施工打継のクラックが見られる。 ・大きな水たまりは確認できない。 ・現況でのクラック補修でも十分利用することは可能であるが、塗装は劣化している場所があるので再塗装が望まし
- 運動施設（鉄棒）：・現状特に問題なし
- 運動施設（ダッグアウト-1）：・塗装が劣化しているので再塗装が望ましい。 ・大きな問題は無い。 ・金属製のダックアウト、倉庫部分はブロック積+モルタル仕上げ。 ・全体的に劣化が進んでいるが大きな損傷はない。 ・これ以上劣化が進む前に全体の塗装を行うことが望ましい。
- 運動施設（ダッグアウト-2）：・塗装が劣化しているので再塗装が望ましい。 ・大きな問題は無い。 ・このまま継続して使用できるが一塁側よりも劣化が進んでいるのでさび止めの上早急な塗装が望ましい。 ・金属製のダックアウト、倉庫部分はブロック積+モルタル仕上げ。 ・全体的に劣化が進んでいるが大きな損傷はない。 ・これ以上劣化が進む前に全体の塗装を行うことが望ましい。
- 運動施設（バックネット）：・支柱部：塗装剥離が見られる ・壁面部：コンクリート継目にクラック、欠けが発生している ・パネル部：特に問題なし(消耗材)固定ボルト欠損しています
- 橋梁：・下部工 雨だれが見られる ・ウイング 我が発生し、一部鉄筋が露出している ・舗装 ひび割れが見られる ・高欄 汚れが見られる

概算費用合計（千円）：　20,710

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：桜南ｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣公園） 供用年度：S54

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	13.75㎡	屋根	S54	36	50	H25	C	表面劣化が著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56	定期修繕									
				外装				H25	C	ルーバー根巻部にひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56	定期修繕									
				内装				H25	C	タイルに割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56	定期修繕									
				躯体				H25	C	一部鉄筋の爆裂あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H56										
				基礎				H25	C	著しいひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H56										
				機械設備				H25	B	配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56									定期修繕	
				電気設備				H25	C	分電盤に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56				定期修繕						
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56									定期修繕	
管理施設	管理事務所	管理事務所	35.69㎡	屋根	S54	36	24	H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H31					更新					
				外装				H25	B	シーリング材の劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H31					更新					
				内装				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H31					更新					
				躯体				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H31					更新					
				基礎				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H31					更新					
				機械設備				H25	D	湯沸かし器が使用できない	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H31					更新					
				電気設備				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H31					更新					
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H31					更新					
管理施設	倉庫	テニスコート物置	4㎡	屋根	S54	36	50	H25	C	シート防水に亀裂あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56	定期修繕									
				外装				H25	B	塗装の退色あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H56				定期修繕						
				内装				－	－		－	－	－	－										
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H56										
				基礎				H25	B	軽微なひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H56										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				－	－		－	－	－	－										

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：桜南ｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣公園） 供用年度：S54

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				－	－	－	－	－	－	定期修繕									

概算費用合計（千円）： 4,983

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：かつらぎ公園（近隣） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	休憩所	1基	木製	S55	35	7	H25	C	・支柱部：支柱に大き目の割れ発生しています ・梁部：特に問題なし ・壁部：壁材欠損、柱ぐらつきがあります ・屋根部：特に問題なし(消耗材)屋根材全体の劣化汚れがあります ・ベンチ部：脚部に腐食があります(消耗材)板腐朽破損、がたつきが発生しています	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H32					更新				塗装
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S55	35	30	H25	B	・良好である。 ・クラックは下地からきており、砕石路盤まで割れている。 ・クラックが多数見られる。 ・コートの長手方向に多く見られるがネット付近にもクラックはある。 ・大きな水たまりは確認できない。 ・部分的な補修では対応できないので全面的な改修が望ましいが、補修でも十分利用することは可能である。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S55	35	30	H25	B	・良好である。 ・クラックは下地からきており、砕石路盤まで割れている。 ・クラックが多数見られる。 ・コートの長手方向に多く見られるがネット付近にもクラックはある。 ・大きな水たまりは確認できない。 ・部分的な補修では対応できないので全面的な改修が望ましいが、補修でも十分利用することは可能である。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
橋梁		橋	1橋	コンクリート製	S55	35		H25	B	・上部工 腐食あり、亀裂あり ・下部工 腐食あり ・高欄 塗装の剥離あり ・塗装 段差あり	中 中 中 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒付属物の取り替え ・橋との接続道路の段差解消 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H92					上部工断面修復 下部工断面修復 定期点検					定期点検

概算費用合計（千円）： 12,371

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：かつらぎ公園（近隣公園） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況	緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	更衣室	更衣室	17㎡	屋根	S55	35	34	H25	B 軽微な錆あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	B シーリング材の弾力低下あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	B 天井材の一部に浮きあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				屋外				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
便益施設	便所	便所	36.54㎡	屋根	S55	35	50	H25	B 枯れ木等による詰まりあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	C ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	C タイルの剥がれあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	C ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	C ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	B 手洗い器固定不良	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57									定期修繕	
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				屋外				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
管理施設	管理事務所	管理事務所	25㎡	屋根	S55	35	38	H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	B シーリング材に弾力低下あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	B 一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				屋外				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：かつらぎ公園（近隣公園） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	循環設備	ポンプ室	10㎡	屋根	S55	35	50	H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	B 一部ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	B 一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	B 一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	C 外部ラッキングに錆	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57				定期修繕						
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				屋外				H25	A 特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									

概算費用合計（千円）： 1,826

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：二の宮公園（近隣） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラA	1基	金属製	S53	37	15	H25	C	・支柱部：コンクリート剥れ鉄筋露出多数発生しています ・梁部：腐食があります ・ルーバー：－(消耗材)全数取除かれています ・スツール部：特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H36				塗装					更新
修景施設	日陰だな	パーゴラB	1基	金属製	S53	37	15	H25	C	・支柱部：コンクリート剥れ鉄筋露出ブラブラ多数発生しています ・梁部：腐食があります ・ルーバー：腐食多数発生しています ルーバー溶接はずれがあります ジャンプ部：特に問題なし（消耗材）特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33	塗装					更新			
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム 5間5段	1基	金属製	S53	37	15	H25	D	・継ぎ手部腐食による穴あきあり ・継ぎ手部腐食多し ・パイプ腐食 ・要ケレン塗装 ・設置面根の露出 ・支柱根元部腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新						
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S53	37	30	H25	C	・砂不足 ・草が生えている	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
遊戯施設	はん登棒	傘型登り棒8人用	1基	金属製	S53	37	15	H25	C	・支柱上部がたつきあり・押しボルトが効いていない ・登り棒継ぎ手部がたつきあり・パイプ腐食・要ケレン塗装 ・植栽近すぎる・剪定が望ましい・支柱根元部腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新					
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 腕のばしテスト	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 ステップ	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 飛び石	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55									
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 バランス円盤	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55				塗装					
遊戯施設	金属製健康器具	健康遊具 背のばしベンチ	1基	金属製	H21	6	15	H25	A	・現状特に問題なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55					塗装				
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S53	37	30	H25	A	・廃止されている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S53	37	30	H25	B	・補修後年月がたっていないので特に問題は無い。 ・特に問題は無い。 ・前面の補修を行ったコートであるので退色や摩耗は見られない。 ・クラックが見られたが軽微なものである。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-2	1面	その他	S53	37	30	H25	A	・補修後年月がたっていないので特に問題は無い。 ・特に問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	テニスコート	テニスコート-3	1面	その他	S53	37	30	H25	B	・補修後年月がたっていないので特に問題は無い。 ・特に問題は無い。 ・一部に若干のクラックがある。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-4	1面	その他	S53	37	30	H25	A	・補修後年月がたっていないので特に問題は無い。 ・特に問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	テニスコート	テニスコート-5	1面	その他	S53	37	30	H25	A	・補修後年月がたっていないので特に問題は無い。 ・特に問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	テニスコート	テニスコート-6	1面	その他	S53	37	30	H25	A	・補修後年月がたっていないので特に問題は無い。 ・特に問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									
運動施設	水泳プール	プール大	0㎡	その他	S53	37	30	H25	B	・プール本体に大きな問題は見られない。 ・プールサイドのタイル等は部分的に損傷が見られた。 ・剥離部分の点検を行うことが望ましい。 ・プールを使用する前に、排水溝や壁面等のプール本体の調査を行う事が望ましい。 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体に大きな損傷はない。 ・細かなクラックは見られる。 ・内側の金属部分とコンクリート部の間に一部剥離が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。										
運動施設	水泳プール	プール小	0㎡	その他	S53	37	30	H25	B	・補修の跡がのるのみで全体を再塗装すると美観は向上する。 ・一部にFRPの破損が見られたので早急に補修を行うことが望ましい。 ・プールを使用する前に、排水溝や壁面等のプール本体の調査を行う事が望ましい。 ・コンクリート躯体にFRP張の子供プール。 ・周辺の排水側溝部分にクラックがある。 ・排水関連の設備は良好 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞはボルト止めで安易に外れない。 ・子供プールの下部部分に損傷があるので補修が必要	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。										
運動施設	鉄棒	3連鉄棒	1基	金属製	S53	37	15	H25	C	・支柱傾き ・バー錆 ・支柱塗装剥離 ・要ケレン塗装 ・設置面根の露出 ・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H34				塗装				更新	
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	118m	コンクリート製	S53	37	60	H25	B	・一部塗装のハゲが見られるが全体には問題ない。 ・水のシミ出しによる白だくが見られる。 ・キレツの舗装が必要。 ・経年劣化は見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：二の宮公園（近隣） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況		緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	擁壁	コンクリートウォール	17m	コンクリート製	S53	37	60	H25	B	風化による黒ズミはあるが美観上問題なし。風化による劣化は見られるが土圧を受ける物ではないので問題なし。風化による劣化は見られる。黒ズミもあり。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
管理施設	擁壁	コンクリートウォール	136m	コンクリート製	S53	37	60	H25	B	・一部塗装のハゲが見られるが全体的には問題ない。 ・水のシミ出しによる白だくが見られる。 キレツの補修が必要。 ・経年劣化は見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										
管理施設	擁壁	コンクリートウォール	39m	コンクリート製	S53	37	60	H25	B	・一部塗装のハゲが見られるが全体的には問題ない。 ・水のシミ出しによる白だくが見られる。 ・キレツの補修が必要。 ・経年劣化は見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										

概算費用合計（千円）： 10,330

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：二の宮公園（近隣公園） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	37.18㎡	屋根	S53	37	50	H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
				外装				H25	B	シーリング材の弾力低下あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55				定期修繕						
				内装				H25	C	鉄筋からの錆あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55	定期修繕									
				躯体				H25	B	外壁にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				基礎				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				機械設備				H25	C	配管に錆、錆が欠損	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55				定期修繕						
				電気設備				H25	B	錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
便益施設	時計台	時計台	60㎡	屋根	S53	37	50	H25	B	目視では限定的な調査になるため、別途調査が望ましい	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
				外装				H25	B	鉄部の塗装劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
				内装				H25	B	塔屋内部に赤錆あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55				定期修繕						
				躯体				－	－		－	－	－	－										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				H25	C	分電盤に錆による劣化あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55				定期修繕						
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	
管理施設	管理事務所	野外活動センター	600㎡	屋根	S53	37	50	H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55										
				外装				H25	C	シーリングに界面剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55	定期修繕									
				内装				H25	C	雨漏りの跡あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55	定期修繕									
				躯体				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55										
				機械設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55										
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：二の宮公園（近隣公園） 供用年度：S53

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 5,406

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松代公園（近隣） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S56	34	20	H25	C	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36										更新
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S56	34	20	H25	C	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36										更新
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S56	34	20	H25	C	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36										更新
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S56	34	20	H25	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H45										
休養施設	休憩所	四阿,藤棚含	1基	金属製	S56	34	15	H25	D	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H27	更新							塗装		
橋梁		橋	1橋	コンクリート製	S56	34		H25	C	高 中 中 中		・5年毎の定期点検 ・予防保全を念頭に定期的な下記の補修を計画 ⇒亀裂欠落部の補修 ・100年後の更新として維持管理計画を策定	H93	定期点検					上部工断面修復 下部工断面修復 定期点検				

・支柱部：石汚れ
・梁部：腐食が発生しています
・ルーバー：塗膜剥離、腐食が発生しています(消耗材)特に異常なし
・ベンチ部：腐食があります(消耗材)板腐朽進行しています

・支柱部：石汚れ、目地切れがあります
・梁部：腐食が発生しています
・ルーバー：塗膜剥離、腐食が発生しています(消耗材)特に異常なし
・設置面：舗装はがれがあります

・支柱部：石汚れ、目地切れがあります
・梁部：腐食が発生しています
・ルーバー：塗膜剥離、腐食が発生しています(消耗材)特に異常なし
・ベンチ部：腐食があります(消耗材)板腐朽進行しています

・支柱部：石汚れ、目地切れがあります
・梁部：腐食が発生しています
・ルーバー：塗膜剥離、腐食が発生しています(消耗材)特に異常なし

・支柱部：地際部腐食断面減少が発生しています。傾きが目立っている
・梁部：特に問題なし(消耗材)ボルト等の腐食
・屋根部：天井板の破損があります
野地板の腐朽が進行しています(消耗材)屋根汚れ
・スツール部：丸太の磨耗
・支柱部(パーゴラ)：地際部腐食断面減少が多数発生しています
・梁部(パーゴラ)：腐食が発生しています

・上部工 経年変化による劣化
・下部工 雨水による劣化と腐食
・高欄 根元に錆
・舗装 段差、欠損あり

概算費用合計（千円）： 22,882

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松代公園（近隣公園） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況		緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	42.15㎡	屋根	S56	34	50	H25	B	押さえ金物に劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				外装				H25	C	剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				内装				H25	B	塗装の剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								
				躯体				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H58										
				機械設備				H25	B	便座カバー損傷	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58									定期修繕	
				電気設備				H25	B	錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H58		大規模修繕								

概算費用合計（千円）： 1,270

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：手代木公園（近隣） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S56	34	30	H25	B	・メンテナンスがしっかり行われている。 ・特に大きな問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S56	34	30	H25	B	・経年劣化はあるが清掃等は行き届いている。 ・特になし。 ・長手方向を中心にクラックが入っている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-2	1面	その他	S56	34	30	H25	B	・経年劣化はあるが清掃等は行き届いている。 ・特になし。 ・長手方向を中心にクラックが入っている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-3	1面	その他	S56	34	30	H25	A	・経年劣化はあるが清掃等は行き届いている。 ・特になし。 ・長手方向を中心にクラックが入っている。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									

概算費用合計（千円）： 0

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：手代木公園（近隣公園） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況	緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	管理事務所	フィールドハウス	369.1㎡	屋根	S56	34	24	H25	B 表面劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				外装				H25	B 退色あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				内装				H25	D 管理事務所部分に雨漏りあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33	定期修繕						更新			
				躯体				H25	B 柱、梁にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H33							更新			
				基礎				H25	B ひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H33							更新			
				機械設備				H25	B 洗面棚に変形、ぐらつきあり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				電気設備				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H33							更新			

概算費用合計（千円）： 49,706

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高野台公園（近隣） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	S49	41	15	H25	C	・支柱部：地際腐食が発生しています ・梁部：部分的な腐食があります(消耗材)継手部断面減少が発生しています ・ルーバー：－(消耗材)部分的に腐朽が進行し、断面減少が生じている ・支柱腐食・要ケレン塗装・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装						
遊戯施設	ぶらんこ	枝型4連ブランコ	1基	金属製	S51	39	15	H24	C	・支柱傾きあり・バー錆・バー継ぎ手部腐食・支柱腐食・要ケレン塗装・支えパイプ腐食・基礎部現状特に問題なし ・要ケレン塗装・着地面土が掘れている・基礎部現状特に問題なし ・着地面木の根の露出・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新						
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム 5間5段	1基	金属製	S51	39	15	H24	C	・パイプ腐食・要ケレン塗装・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H31				更新					
遊戯施設	はん登棒	スクエアージャングル	1基	金属製	S51	39	15	H24	C	・支柱塗装剥離・要ケレン塗装・パイプ腐食 ・パイプ変形・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H31				更新					
遊戯施設	複合系遊具（小）	プレイネット	1基	金属製	S51	39	15	H24	C	・パイプ腐食・要ケレン塗装・チェーン腐食・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	コンクリート製置物遊具	コンクリートてんとう虫	1基	コンクリート製	S51	39	30	H24	C	・コンクリート剥がれ ・コンクリートひび割れ	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H39									
運動施設	鉄棒	3連中鉄棒	1基	金属製	S51	39	15	H24	C	・支柱傾きあり・バー錆 ・バー継ぎ手部腐食・支柱腐食・要ケレン塗装・支えパイプ腐食・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H36			塗装						更新
運動施設	鉄棒	3連中鉄棒	1基	金属製	S51	39	15	H24	C	・支柱傾きあり・バー錆・支えパイプ継ぎ手部がたつきあり・支柱腐食 ・要ケレン塗装・着地面土が掘れている・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37			塗装						

概算費用合計（千円）： 7,974

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高野台公園（近隣公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況	緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	20㎡	屋根	S51	39	50	H25	B ひび割れと表面劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				外装				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				内装				H25	B 壁にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53				定期修繕						
				躯体				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				電気設備				H25	B 錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 341

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：羽成公園（近隣） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	S55	35	7	H25	D	・支柱部：地際腐れが進行しています 地際部腐食断面欠損が生じている ・梁部：色あせがあります(消耗材)ボルト欠損しています ・壁部：地際腐朽が進行し壁材の欠損があります 地際部腐食断面欠損が生じている	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装				塗装
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S55	35	15	H25	C	・支柱部：特に問題なし ・梁部：特に問題なし ・屋根部：全体的な汚れがあり、ポリカ板のクラック破損があります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装					
遊戯施設	滑り台	コンクリート滑り	1基	コンクリート製	S55	35	30	H25	C	・手摺りひび割れ ・手摺りひび割れ ・滑り面ひび割れ	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
遊戯施設	シーソー	遊動木 固定済	1基	金属製	S55	35	15	H25	D	・腐食が進行しているため撤去が望ましい ・本体腐食 ・イス腐食による穴あき多し ・安全柵パイプ腐食 ・支柱根元部腐食による穴もあり	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新						塗装
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング白馬	1基	金属製	S55	35	15	H25	D	・取っ手ゴムカバー欠損・足掛けゴムカバー破損 ・上物塗装剥離 ・再塗装が望ましい ・止めボルト腐食・スプリング腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新						
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング茶馬	1基	金属製	S55	35	15	H25	D	・取っ手ゴムカバー欠損・足掛けゴムカバー欠損 ・上物塗装剥離・再塗装が望ましい ・止めボルト腐食・スプリング止めボルト緩み ・スプリング腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新						
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	木製	S55	35	7	H25	D	・支柱上部破損・手摺りが外れる恐れあり・手摺りがたつきあり・格子がたつきあり・格子根元部腐食 ・床板腐食・階段ささら腐食・階段踏み板腐食・階段蹴上板腐食・袋ナット腐食・ベンチ下部横木腐食 ・可動部ヒガ、摩耗、異口、ブ摩耗、ナの流出、グリスアッ・プ	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕		塗装
遊戯施設	複合系遊具（小）	スイングポール	1基	木製	S55	35	7	H25	D	・横木ひび割れ・支え木腐食・ボルト腐食・スチール部錆・要ケレン塗装・ポールひび割れ・ロープ摩耗・基礎部現状特に問 題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29			更新			塗装		部分修繕		塗装
遊戯施設	その他木製遊具	展望台	1基	木製	S55	35	7	H25	D	・支柱上部破損・横木がたつきあり・手摺り横木腐食・ベンチ板腐食・テーブル板腐食・支柱根元部腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新			塗装			
遊戯施設	その他木製遊具	つり橋	1基	木製	S55	35	7	H25	C	・支柱上部破損・横木摩耗・横木腐食・金具支柱に食い込んでいる ・ボルト腐食・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H31				更新			塗装		
遊戯施設	その他木製遊具	デッキ	1基	木製	S55	35	7	H25	D	・手摺り腐食・格子がたつきあり・階段板切断・階段腐食・ベンチ板腐食 ・ベンチ支え木破損・支柱根元部腐食・その他基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30				更新			塗装			
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S55	35	30	H25	B	・清掃は行き届いている。 ・芝生の中に苔が生えている。 ・特になし。 ・外野の桜の下は苔が生えている。 ・多目的広場的な野球場。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S55	35	30	H25	B	・クラックは他のコートと同じ状態。 ・部分的な補修では直しきれていない。 ・経年変化の汚れが見られる。 ・清掃は行き届いている。 ・クラックが長手方向を中心に入っている。 ・表面は経年変化での汚れがある。 ・補修の跡が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	テニスコート	テニスコート-2	1面	その他	S55	35	30	H25	B	・クラックは他のコートと同じ状態。 ・部分的な補修では直しきれていない。 ・経年変化の汚れが見られる。 ・清掃は行き届いている。 ・クラックが長手方向を中心に入っている。 ・表面は経年変化での汚れがある。 ・補修の跡が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	バックネット	バックネット	21m	金属製	S55	35	15	H25	C	・支柱部：地際部腐食断面減少が発生 壁部にクラックが発生しています ・パネル部：ネットの変形腐食が発生しています(消耗材)ボルトの欠損があります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		

概算費用合計（千円）： 21,171

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：羽成公園（近隣公園） 供用年度：S55

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況		健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	34.36㎡	屋根	S55	35	50	H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	C	塗装の劣化が著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	B	タイルに浮きあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	B	手洗い器固定不良	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57									定期修繕	
				電気設備				H25	C	非常用ボタンに破損あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57				定期修繕						
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
管理施設	管理事務所	管理事務所	30㎡	屋根	S55	35	38	H25	B	枯葉の堆積あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				外装				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				内装				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H57										
				機械設備				H25	B	冷媒管のサドルに破損あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57									定期修繕	
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57										
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H57	大規模修繕									

概算費用合計（千円）： 1,635

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大久保公園（近隣） 供用年度：H2

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	休憩棟	1基	木製	H02	25	7	H25	B	・支柱部：特に問題なし ・梁部：特に問題なし ・天井・壁部：軽微な剥れあります ・屋根部：特に問題なし ・縁台部：色あせが点在します（消耗材）紅の廃金	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H41					塗装			塗装		

概算費用合計（千円）： 616

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大久保公園（近隣公園） 供用年度：H2

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況		健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	休憩棟	72㎡	屋根	H2	25	50	H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67										
				外装				H25	B	腰板に変形、退色あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67				定期修繕						
				内装				H25	B	剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67				定期修繕						
				躯体				H25	B	一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H67										
				基礎				H25	B	一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H67										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67										
				屋外				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67										
便益施設	便所	便所	36㎡	屋根	H2	25	50	H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67										
				外装				H25	B	木部に退色、軽微なひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67				定期修繕						
				内装				H25	B	塗装部の剥離、タイル一部に欠けあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67				定期修繕						
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H67										
				基礎				H25	B	軽微なひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H67										
				機械設備				H25	B	配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67									定期修繕	
				電気設備				H25	B	錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67										

概算費用合計（千円）： 953

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：蓮沼公園（近隣） 供用年度：H13

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	H13	14	15	H25	C	・支柱部：部分的に腐食があります ・梁部：継手部付近に腐食が進行し、部分的に枠角に断面減少が発生しています(消耗材)特になし ・ルーバー部：(消耗材)ワイヤー1面欠損 ・ベンチ部：部部部分的な腐食(消耗材)板の座板があります	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H42				塗装			部分修繕		
遊戯施設	ぶらんこ	安全ブランコ 固定済	1基	金属製	H13	14	15	H24	C	・パイプ腐食・要ケレン塗装・継ぎ手部腐食・床板腐食・座板止めビス欠損・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45			部分修繕						
遊戯施設	スプリング遊具	スプリングポニー	1基	金属製	H13	14	15	H24	C	・本体ひび割れ ・スチール部腐食 ・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45			部分修繕						
遊戯施設	スプリング遊具	スプリングパンダ	1基	金属製	H13	14	15	H24	D	・本体破損による穴あき ・本体破損・スチール部腐食 ・要ケレン塗装・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29		更新							
遊戯施設	スプリング遊具	スプリングコアラ	1基	金属製	H13	14	15	H24	C	・スチール部腐食・要ケレン塗装・本体塗装剥離 ・再塗装が望ましい・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H45			塗装, 部分修繕						

概算費用合計（千円）： 923

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：東光台運動公園（近隣） 供用年度：S57

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S56	34	15	H25	B	・支柱部：継手部孔食　鉄部に断面減少が発生している ・梁部：全体的に腐食が進行しています ・屋根部：特に問題なし(消耗材)ロープ汚れ ・ベンチ部：特に問題なし(消耗材)特になし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H52				塗装					
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S57	33	30	H25	B	・中学生等が部活で使用しているので良好な状態である。 ・特に大きな問題は無い。 ・中学等の野球部が利用しているので良好な状態に保たれている。 ・外野の芝生の生育が若干悪い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	S57	33	30	H25	B	・良好である。。クラックは下地からきており、コーキング等の補修ではコート面の収縮に耐えられないので、コートの間に収縮目地を入れる必要がある。このコートは2面を一度に仕上げたので、目地は入れていない。縦方向にクラックがある。センター部分にもクラックがある。一部ｱｽﾌｧﾙﾄの盛り上がりが見られた。全体的に劣化しており、表面の再施工が	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート-2	1面	その他	S57	33	30	H25	B	・良好である。 ・クラックは下地からきており、コーキング等の補修ではコート面の収縮に耐えられないので、コートの間に収縮目地を入れる必要がある。 ・このコートは2面を一度に仕上げたので、目地は入れていない。 ・縦方向にクラックがある。 ・センター部分にもクラックがある。 ・降雨後の調査だったので一部に薄い水たまりがある。 ・全体的に劣化しており、表面の再施工が望ましい。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-1	1ヶ所	コンクリート製	S57	33	30	H25	B	・屋外の施設としてはきれいである。 ・天井の吹き付け材に劣化が見られ、金属板に錆が発生している。 ・早急な補修は感じないが、壁のモルタルのクラックと、屋根の塗装と天井の吹き付け材の補修を行うことが望ましい。 ・壁はｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ+モルタル仕上げ。 ・モルタルにクラックが見られる。 ・屋根は金属板に内側に吹付を行っている。 ・吹き付け材に劣化が見られた。 ・床はコンクリートである。 ・雨どいの破損写真9.10.11。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	ダッグアウト	ダックアウト-2	1ヶ所	コンクリート製	S57	33	30	H25	B	・屋外の施設としてはきれいである。 ・天井の吹き付け材に劣化が見られ、金属板に錆が発生している。 ・早急な補修は感じないが、屋根の塗装と天井の吹き付け材の補修を行うことが望ましい。 ・壁はｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ+モルタル仕上げ。 ・屋根は金属板に内側に吹付を行っている。 ・吹き付け材に劣化が見られた。 ・全体にやや劣化した状態だが良好に保たれている。 ・床はコンクリートである。 ・雨どいの縦樋破損写真10.11。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	スコアボード	バックスクリーン	1基	金属製	S56	34	18	H25	D	・支柱部：地際部の鉄部に断面減少が発生している ・板部：ボードクラック欠け破損多数あります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H30			更新						
運動施設	スコアボード	スコアボード	1基	金属製	S56	34	18	H25	C	・支柱部：枠鉄部に断面減少が発生している ・ボード部：腐食が発生しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H36									更新
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	S56	34	18	H25	B	・支柱部：特に問題なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43									
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	S56	34	18	H25	B	・支柱部：特に問題なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43									
運動施設	バックネット	バックネット	56m	金属製	S56	34	15	H25	C	・支柱部：扉支柱地際に腐食破損があります ・パネル部：フェンスネット破損が多数あります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34							更新		
運動施設	防球ネット	防球ネット	38m	金属製	S56	34	15	H25	C	・支柱部：特に問題なし ・パネル部：特に問題なし ・ロープネット部：からげロープほつれ進行、ネット小さな破れあと多数	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34							更新		
管理施設	擁壁	擁壁①	40m	コンクリート製	S57	33	60	H25	B	・塗装のハゲが著しい。 ・塗装の修繕が必要。 ・キレツ部の補修が必要。 ・経年劣化は各所に見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	擁壁②	58m	コンクリート製	S57	33	60	H25	B	・塗装ハゲ著しい。 ・キレツ部の補修が必要。 ・塗装の修繕が必要。 ・天端部の劣化が特に目立つ。 ・経年劣化は各所に見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	擁壁③	36m	コンクリート製	S57	33	60	H25	C	・塗装のハゲが著しい。 ・キレツ部の補修が必要。 ・塗装の修繕が必要。 ・経年劣化は各所に見られる。 ・天端部（特にガードレール基礎部）の劣化が著しい。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
管理施設	擁壁	擁壁④	181m	コンクリート製	S57	33	60	H25	B	・塗装のハゲが著しい。 ・塗装の修繕が必要。 ・キレツ部の補修が必要。 ・経年劣化は各所に見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	擁壁⑤	5m	コンクリート製	S57	33	60	H25	B	・塗装はあまりハゲていない。 ・多少黒ずんでいる。 ・特になし。 ・経年変化の劣化は見られるが特に問題ない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	擁壁⑥	17m	コンクリート製	S57	33	60	H25	B	・水没による土ヨゴレはあるが特に問題なし。 ・経年劣化は多少見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：東光台運動公園（近隣） 供用年度：S57

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36

概算費用合計（千円）： 19,613

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：東光台運動公園（近隣公園） 供用年度：S57

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況		健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	スタンド	スタンド	150㎡	屋根	S57	33	30	H25	B	表面、及びボルトに錆あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				外装				H25	C	ALCパネルに欠損あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				内装				－	－		－	－	－	－										
				躯体				H25	C	著しい錆あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				基礎				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59										
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
管理施設	管理事務所	管理事務所	80㎡	屋根	S57	33	50	H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				外装				H25	B	塗装の劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				内装				H25	B	塗装の劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				躯体				H25	B	梁にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				機械設備				H25	B	換気扇カバー劣化	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59									定期修繕	
				電気設備				H25	B	錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							

概算費用合計（千円）： 2,602

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：蜂の巣公園（近隣） 供用年度：S57

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S57	33	20	H25	B	・支柱部：コンクリートの剥れ ・梁部：継手付近の腐食が発生しています(消耗材)異常なし ・ルーバー：(消耗材)継手付近の腐食が発生しています ・ベンチ部：軽微な腐食があります(消耗材)異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H45										
休養施設	休憩所	四阿	1基	木製	S57	33	7	H25	C	・支柱部：地際腐食、腐朽が進行しています ・梁部：腐食が発生しています ・屋根部：天井あまもりがあります 屋根張り施工不良(消耗材)異常なし ・テーブルベンチ部：腐食が発生しています	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H32					更新				塗装

概算費用合計（千円）： 7,531

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰だな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：蜂の巣公園（近隣公園） 供用年度：S57

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	多目的便所	10㎡	屋根	S57	33	50	H25	B	表面に劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				外装				H25	B	壁に軽微なひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				内装				H25	B	壁に軽微なひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				躯体				H25	B	一部欠損あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				機械設備				H25	B	洗面照明カバー欠損	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59									定期修繕	
				電気設備				H25	B	非常灯カバー欠損	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
便益施設	便所	便所	12.25㎡	屋根	S57	33	50	H25	C	大きなひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				外装				H25	B	ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				内装				H25	B	仕上げ材全体に劣化あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							
				躯体				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				基礎				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H59										
				機械設備				H25	B	配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59									定期修繕	
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59										
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H59			大規模修繕							

概算費用合計（千円）： 1,128

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大崎公園（近隣） 供用年度：H1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	H01	26	30	H25	A	・調査時に整備工事を行っていた。 ・調査時に改修工事を行っていた。 ・内野部分土の入れ替え、外野芝生の目土、内野部分のへの進出カット。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70										
運動施設	スコアボード	スコアボード	1基	金属製	S63	27	18	H25	B	・支柱部：地際に腐食が発生しています。 ・ボード部：腐食が発生しています。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	S63	27	18	H25	B	・支柱部：全体的に腐食が発生しています。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										
運動施設	掲揚塔	ファールポール	1ヶ所	金属製	S63	27	18	H25	B	・支柱部：全体的に腐食が発生しています。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										
運動施設	バックネット	バックネット	44m	金属製	S63	27	15	H25	C	・支柱部：軽微な腐食があります ・パネル部：腐食破損変形多数発生しています	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34								更新		

概算費用合計（千円）： 7,326

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大崎公園（近隣公園） 供用年度：H1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	4.2㎡	屋根	H1	26	50	H25	B 軽微なひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66				定期修繕						大規模修繕
				外装				H25	B シーリング材に弾力低下あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66				定期修繕						大規模修繕
				内装				H25	B タイルに損傷、塗装の剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66				定期修繕						大規模修繕
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H66										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H66										
				機械設備				H25	B 便器内部劣化	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66									定期修繕	
				電気設備				H25	B スイッチプレート欠損	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66										大規模修繕

概算費用合計（千円）： 4,730

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：台山公園（近隣） 供用年度：H1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	テニスコート	テニスコート	1面	その他	H01	26	30	H25	C	・良好である。クラックは下地からきており、施工打継面は砕石路盤まで割れている。 ・コーキング等の補修ではコート面の収縮に耐えられないので、コートの間に収縮目地を入れる必要がある。 ・このコートは2面を一度に仕上げたので、施工打継面以外に目地は入れていない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
運動施設	テニスコート	テニスコート	1面	その他	H01	26	30	H25	C	・ハードコートの下地のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の施工打継のクラックが見られる。 ・大きな水たまりは確認できない。 ・部分的な補修では対応できないので全面的な改修が望ましいが、現況でのクラック補修でも十分利用することは可能である。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										

概算費用合計（千円）： 0

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：反町の森公園（近隣） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
遊戯施設	滑り台	滑り台 斜面	1基	金属製	H07	20	15	H24	C	・パイプ腐食・要ケレン塗装・ソケット部腐食・滑り面取付部腐食・支柱塗装剥離・階段ささらプレート腐食・階段踏み板腐食・降り口支柱根元部腐食・滑り面傷あり・支柱根元部腐食・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H38				塗装、部分修繕					
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	19m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	コケが天端部に多少付着しているが問題なし。多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	112m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	コケが天端部に多少付着しているが問題なし。多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	66m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	コケが天端部に多少付着しているが良好。多少風化による劣化が見られる。コケが天端部に多少付着しているが問題なし。多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	58m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・コケが天端付近に多少付着しているが良好。 ・特になし。 ・コケが天端部に多少付着しているが問題なし。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	14m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・多少風化による劣化が見られる。 ・特になし。 ・コケが天端付近に付着しているが良好。 ・特になし。 ・コケが天端部に多少付着しているが問題なし。 ・多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	82m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・コケが天端付近に多少付着しているが良好。 ・雨ダレによる黒ズミあり。 ・特になし。 ・コケが天端部に多少付着しているが問題なし。 ・多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	87m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・コケが天端付近に多少付着しているが良好。 ・目地部に草あり。 ・特になし。 ・コケが天端部に多少付着しているが問題なし。 ・多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	90m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・コケが天端付近に多少付着しているが、良好。 ・特になし。コケが天端部に多少付着しているが問題なし。 ・多少風化による劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	88m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・コケが多少付着しているが特に問題なし。 ・特になし。コケが天端部に多少付着しているが問題なし。 ・西側に多少風化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	70m	コンクリート製	H07	20	60	H25	B	・10ヶ所の擁壁の中では一番黒ズミが見られる。 ・特になし。コケが天端部に多少付着しているが問題なし。 ・風化による黒ズミと多少の劣化が見られる。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85									

概算費用合計（千円）： 80

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：反町の森公園（近隣公園） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	長屋門（便所・休憩室）	93.55㎡	屋根	H7	20	50	H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	
				外装				H25	C	ひび割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				内装				H25	C	損傷あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				躯体				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				基礎				H25	C	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				機械設備				H25	B	便器に若干の漏水あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	
				電気設備				H25	B	スイッチ劣化	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	
管理施設	門	四足門	9.72㎡	屋根	H7	20	24	H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H47	大規模修繕									
				外装				H25	B	全体に塗装の剥離あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H47	大規模修繕									
				内装				H25	B	トラス材ボルトに錆あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H47	大規模修繕									
				躯体				H25	B	梁の一部にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H47										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H47										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				－	－		－	－	－	－										
				屋外				H25	A	特に問題なし	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H47	大規模修繕									
その他の施設	展望台	物見棟	78.65㎡	屋根	H7	20	38	－	－		－	－	－	－										
				外装				H25	D	全体に錆が進行しており、劣化が著しい	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72	定期修繕									
				内装				H25	B	トラス材ボルトに錆あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72				定期修繕						
				躯体				H25	D	階段に著しい劣化あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				基礎				H25	B	間知ブロックにずれあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H72										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				－	－		－	－	－	－										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：反町の森公園（近隣公園） 供用年度：H7

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H72									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 2,432

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：科学万博記念公園（近隣） 供用年度：S62

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	シェルター	1基	金属製	S62	28	15	H25	B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H50					塗装					
運動施設	テニスコート	テニスコートA	1面	その他	S62	28	30	H26	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										
運動施設	テニスコート	テニスコートB	1面	その他	S62	28	30	H26	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										
運動施設	テニスコート	テニスコートC	1面	その他	S62	28	30	H26	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										
運動施設	テニスコート	テニスコートD	1面	その他	S62	28	30	H26	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										
運動施設	テニスコート	テニスコートE	1面	その他	S62	28	30	H26	C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										

概算費用合計（千円）： 308

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：科学万博記念公園（近隣公園） 供用年度：S62

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	更衣室	更衣棟	91㎡	屋根	S62	28	47	H25	B	シーリング材に弾力低下あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				外装				H25	B	化粧梁に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				内装				H25	B	一部壁にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				基礎				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				機械設備				H25	B	通気管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64									定期修繕	
				電気設備				H25	B	錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64									定期修繕	
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
便益施設	便所	便所	81㎡	屋根	S62	28	50	H25	B	表面に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				外装				H25	B	一部にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				内装				H25	B	タイル目地に剥がれ、天井材継ぎ目に開きあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				躯体				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				機械設備				H25	B	配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64									定期修繕	
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
管理施設	門	門（科学の門）	25㎡	屋根	S62	28	38	H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				外装				H25	C	シーリング材の界面剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				内装				－	－		－	－	－	－										
				躯体				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				基礎				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				機械設備				－	－		－	－	－	－										
				電気設備				－	－		－	－	－	－										
				屋外				H25	D	床タイルに著しい割れあり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64	定期修繕							大規模修繕		

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：科学万博記念公園（近隣公園） 供用年度：S62

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	劣化状況		緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
管理施設	管理事務所	管理棟	81㎡	屋根	S62	28	50	H25	B	シーリング材の劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				外装				H25	B	化粧梁に劣化あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64										
				内装				H25	B	塗装に劣化。壁一部にひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64								大規模修繕		
				躯体				H25	B	柱にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				基礎				H25	B	ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H64										
				機械設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64										
				電気設備				H25	A	特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64										
				屋外				H25	A	特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H64									定期修繕	

概算費用合計（千円）： 6,457

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：八坂公園（近隣） 供用年度：S61

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
園路広場	橋	橋	1ヶ所	木製	S61	29	15	H25	B	美観状況に問題はない 地覆の補修を勧める	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	コンクリート製	S61	29	20	H25	D	・支柱部：傾き、クラック多数あり内部腐食も想定されます ・梁部：継手付近の破損欠けがあります ・ルーバー部：クラックがあります	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H30			更新						
休養施設	休憩所	休憩所(シェルター)	1基	金属製	S61	29	15	H25	C	・支柱部：部分的に腐食があります ・梁部：継手付近に腐食があります(消耗材)異常なし ・ルーバー部：全数欠損(消耗材)ルーバー取外されている ・屋根部：天井野地板の剥れがあります(消耗材)汚れ劣化	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37			塗装						
遊戯施設	ぶらんこ	小型2連ブランコ	1基	金属製	S61	29	15	H24	C	・本体腐食・要ケレン塗装・看地面石の露出・看地面土が掘れている ・グリスアップ状況・基礎コンクリート露出・パイプ腐食(境界柵)・要ケレン塗装(境界柵)・ボルトの突出あり(境界柵)	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	ぶらんこ	大型4連ブランコ	1基	金属製	S61	29	15	H24	C	・基礎露出あり・小売中の突出あり・本体腐食・要ケレン塗装・チェーン変形・チェーン摩耗・イス金具摩耗・イス裏側プレート 腐食・イスゴムカバー硬 化・養生面土が掘れている	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	滑り台	大型滑り台	1基	金属製	H02	25	15	H24	D	・踏み場腐食及び階段手摺りがたつきあり・継ぎ手部金物腐食・階段踏み板錆・要ケレン塗装 ・滑り出し口段差あり・滑り面側板腐食・滑り面手摺り錆・滑り面手摺り錆・基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	木製	S61	29	7	H24	C	・床板面がりあり・支柱傾き・パイプ取外した跡あり・フランジ止めビス 欠損・パイプキャップひ び割れ・フランジ止めビス 緩み・床板止め金具ビス	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新			塗装			
運動施設	鉄棒	3連低鉄棒	1基	金属製	S61	29	15	H24	C	・バー錆・ボルトの突出あり・ソケット部腐食 ・要ケレン塗装・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37			塗装						

概算費用合計（千円）： 10,739

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：八坂公園（近隣公園） 供用年度：S61

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	5.13㎡	屋根	S61	29	50	H25	B 表面に劣化あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63							大規模修繕			
				外装				H25	C 底盤にひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63										
				内装				H25	B 建具に破損あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63							大規模修繕			
				躯体				H25	D 鉄筋の爆裂あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H63										
				基礎				－	－	－	－	－	－										
				機械設備				H25	D 汲み取り式。現在使用不可能。	高	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63	定期修繕									
				電気設備				－	－	－	－	－	－										
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H63							大規模修繕			

概算費用合計（千円）： 174

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：せせらぎ公園（近隣） 供用年度：H12

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
園路広場	橋	丸太橋A	1ヶ所	木製	H12	15	15	H25	B	木製の枕木を利用した橋で、基礎等も木製である。 枕木は最初から古材を用いたようなのでそれなりの劣化はあるが生物を観察する場の施設としては問題は無い。舗装面も同様で凸凹や板材に隙間があるが池の中の遊歩道としては問題無い	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
園路広場	橋	丸太橋B	1ヶ所	木製	H12	15	15	H25	B	木製の枕木を利用した橋で、基礎等も木製である。 枕木は最初から古材を用いたようなのでそれなりの劣化はあるが生物を観察する場の施設としては問題は無い。舗装面も同様で凸凹や板材に隙間があるが池の中の遊歩道としては問題無い	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
管理施設	さく	高欄	2m	金属製	H12	15	18	H25	B	塗装の劣化が見られる。一部では下塗りのさび止めが透けて見える部分もある。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										
管理施設	擁壁	欄柱	1m	コンクリート製	H12	15	60	H25	B	天端の汚れが壁面に若干垂れている部分はあるが、全体は良好である 躯体等にも大きな損傷はない 本体はｺﾝｸﾘｰﾄ＋レンガタイル＋擬石の笠石	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H85										

概算費用合計（千円）： 0

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：さくら公園（近隣） 供用年度：H12

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	H12	15	30	H25	C	・調整池内のテニスコートで、クラックが多数発生している。 ・また、汚れの見られる場所もあった。 ・全面改修が望ましいが、試合に使わないテニスコートなので、このまま使用することも可能である。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
運動施設	テニスコート	テニスコート-1	1面	その他	H12	15	30	H25	C	・調整池内のテニスコートで、クラックが多数発生している。 ・また、汚れの見られる場所もあった。 ・全面改修が望ましいが、試合に使わないテニスコートなので、このまま使用することも可能である。 ・クラックが多数ある。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40									
管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	32m	コンクリート製	H12	15	60	H25	A	・大きな問題はなし。 ・多少の風化は見られるが問題なし。 ・多少の風化は見られるが問題ない。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H115									

概算費用合計（千円）： 0

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：桜ﾆｭｰﾀｳﾝ中央公園（近隣） 供用年度：S56

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
遊戯施設	滑り台	大型滑り台	1基	金属製	S56	34	15	H24	C	・着地面土が掘れている ・階段手摺りがたつき・滑り面手摺りパイプ塗装剥離・要ケレン塗装・滑り面へこみあり ・基礎コンクリート露出・その他基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H31					更新				
遊戯施設	コンクリート製置物遊具	コンクリートステップ	1基	コンクリート製	S56	34	30	H24	D	・本体破損	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H31					更新					

概算費用合計（千円）： 1,057

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：小貝川ｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣） 供用年度：S62

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
休養施設	休憩所	休憩所(シェルター)	1基	金属製	S62	28	15	H25	C	・支柱部：地際に腐食があります ・梁部：特に問題なし(消耗材)異常なし ・屋根部：波板の汚れがあります(消耗材)異常なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装					
休養施設	休憩所	休憩所(シェルター)	1基	金属製	S62	28	15	H25	C	・支柱部：地際に腐食があります ・梁部：特に問題なし(消耗材)異常なし ・屋根部：波板の汚れがあります(消耗材)異常なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装					
遊戯施設	ぶらんこ	大型2連ブランコ	1基	金属製	H17	10	15	H25	D	・ブランコ腐食・要ブラシ塗装・支柱腐食・チェーン摩耗 ・イス金具摩耗・イスゴムカバーひび割れ・グリスアップ状況・基礎コンクリート露出 ・パイプ腐食(境界柵) ・要柱面ｶﾊﾞｰ補修(境界柵)	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	木製	S62	28	7	H25	D	・支柱部腐食・床板傷多し・床板止め小ﾋﾞﾙ内腐食・パイプ止め金具釘の飛び出し ・パイプ腐食・チェーン摩耗多し・カバー破れ・ロープ摩耗・ワイヤーカバー破損 ・支柱面ｶﾊﾞｰ破損・境界柵あぶる・欠損ひび割れ・支柱内部木材腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新			塗装			
遊戯施設	複合系遊具（小）	コンビネーション	1基	金属製	S62	28	15	H25	D	・壁板上部穴あきあり・壁板ひび割れあり・壁板ぐらつきあり・袋ナット欠損 ・ボルト腐食・床板傷あり・フランジ止めボルト飛び出し・つり橋	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
運動施設	野球場	野球場	1ヶ所	その他	S62	28	30	H25	B	・良好な状態。 ・特にない。 ・外野も土の野球場。 ・大きな問題は無い。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート1	1面	その他	S62	28	30	H25	B	・良好である。 ・クラックは他から比べると少ない。 ・大きな水たまりは確認できない。 ・現況でのクラック補修でも十分利用することは可能である。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55									
運動施設	テニスコート	テニスコート2	1面	その他	S62	28	30	H25	A	・良好である。 ・クラックは他から比べると少ない。 ・現況でのクラック補修でも十分利用することは可能である。	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H70									

概算費用合計（千円）： 8,414

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：小貝川ｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣公園） 供用年度：S62

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	7.3㎡	屋根	S62	28	24	H25	B 表面に劣化あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				外装				H25	B 壁に損傷あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				内装				H25	B 塗装の剥離あり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39				定期修繕						
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H39										
				基礎				H25	B 一部ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H39										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				電気設備				H25	B 錆あり	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				屋外				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
管理施設	管理事務所	管理事務所	35.69㎡	屋根	S62	28	24	H25	B 樋に劣化あり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				外装				H25	C 軒裏に剥がれあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39				定期修繕						
				内装				H25	B 床モルタルにひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39				定期修繕						
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H39										
				基礎				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H39										
				機械設備				H25	B 水栓に錆あり	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										
				屋外				H25	B ひび割れあり	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H39										

概算費用合計（千円）： 149

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣） 供用年度：H1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
修景施設	日陰だな	パーゴラ	1基	金属製	H01	26	15	H25	C	・支柱部：地際部断面欠損が発生しています ・梁部：特に問題は、ありません(消耗材)異常なし ・屋根部：枠腐食孔あきがあります(消耗材)異常なし ・ベンチ部：地際部断面欠損が発生しています(消耗材)板腐 ・本体腐食・劣化の突出・ボルト部腐食・不安定要素	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37				塗装					
遊戯施設	ぶらんこ	中型2連ブランコ	1基	金属製	H01	26	15	H25	C	・イスゴムカバー破れ・着地面土が掘れている・基礎コンクリート露出 ・本体腐食(境界柵)・要ケレン塗装(境界柵)・基礎コンクリート(境界柵)	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H30			更新						
遊戯施設	滑り台	大型滑り台	1基	金属製	H01	26	15	H25	C	・踊り場腐食・要ケレン塗装・ボルト腐食・踏板錆・滑り面傷あり・支柱根元部腐食・その他基礎部現状特に問題なし	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H31				更新					
遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1基	金属製	H01	26	15	H25	D	・板腐食・取っ手腐食・架台腐食・可動部ボルト緩み ・グリスアップ状況・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H29		更新							
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	H01	26	30	H25	C	・砂不足 ・草が生えている ・コンクリート枠ひび割れ	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H40										
運動施設	テニスコート	テニスコート	1面	その他	H01	26	30	H25	B	・調整池内のテニスコートなので、表面に汚れが見られた。 ・クラックは縦方向に何本も入っている。 ・プレーに大きな影響はないと思われる。 ・調整池内のテニスコートなので、表面に汚れが見られた。 ・クラックが入っている	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H55										
運動施設	鉄棒	2連鉄棒	1基	金属製	H01	26	15	H25	C	・バー腐食・ソケット上部腐食・要ケレン塗装・ボルトの突出・基礎コンクリート露出	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H37			塗装						

概算費用合計（千円）： 3,128

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰だな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ公園（近隣公園） 供用年度：H1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	便所	便所	6.48㎡	屋根	H1	26	50	H25	C トップライトに損傷あり	高	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66	定期修繕									大規模修繕
				外装				H25	B 軽微なひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66				定期修繕						大規模修繕
				内装				H25	B ひび割れあり	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66				定期修繕						大規模修繕
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H66										
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H66										
				機械設備				H25	B 配管に錆あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66									定期修繕	
				電気設備				H25	B ジョイントボックスに損傷あり	中	予防保全	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66									定期修繕	
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66										大規模修繕

概算費用合計（千円）： 450

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）